
NetworkAppliance.NS0-194.v2026-09-23.q128


試験コード:	NS0-194
試験名称:	NetApp Certified Support Engineer
認定資格:	Network Appliance
無料問題数:	128
バージョン:	v2026-09-23
アクセス数:	115
ページビュー数:	1280
https://www.jpnpdf.com/NetworkAppliance.NS0-194.v2026-09-23.q128-mondaishu.html	

最新問題: **1**

展示品について言及します。



JPNPDF
日本語PDF版無料試験問題集



図に示されているシステム代替制御パス（ACP）接続の問題に対処するために、どのような2つの対策を実行しますか？ 2つ選択してください。）

A. 棚モジュールを再度取り付けます。

B. ACPケーブルを抜き差しします。

C. 乗っ取りと返還を実行する。

D. オプション acp.enable をオフにしてからオンにします。

Answer: C,D (メーッセージを残す)

最新問題: **2**

MetroCluster IPに関する以下の記述のうち、正しいものはどれですか？ 3つ選択してください。）

A. MetroCluster IPはSASブリッジを必要としません。

B. MetroCluster IPはイーサネットバックエンドストレージファブリックを使用します。

C. MetroCluster IPはiSCSIプロトコルを使用してリモートディスクにアクセスします。

D. 地点間の最大距離は1000kmです。

E. ミラーリング障害が検出された場合、自動的な計画外切り替えが開始されます。

Answer: A,B,E (メーッセージを残す)

MetroCluster IPは、サイト間レプリケーションにネイティブなイーサネットベースのバックエンドを使用するため、ファブリック接続構成で使用されるSASブリッジは不要です。FC/SASインフラストラクチャではなく、IPベースのバックエンドストレージファブリックに依存しています。さらに、MetroCluster IPは、ミラーリングされたサイトの障害が検出された際に、自動フェイルオーバーメカニズム（自動計画外切り替えを含む）をサポートし、データの継続的な可用性を確保します。

最新問題: **3**

テスト目的で、お客様はシングルノードの ONTAP クラスタで FC を使用することにしました。お客様が使用するホストは 1 台のみです。このテストでは高可用性は考慮されません。お客様はホストを ONTAP ノードに直接接続します。LUN がセットアップされ、igroup が構成されます。お客様がホストから LUN に接続しようとすると、ホストから LUN が認識されません。このシナリオで正しい記述はどれですか?

A. マルチパスを使用し、別のFCパスに接続する必要があります。

B. LUNに接続する前に、ホスト上でNPVを有効にする必要があります。
C. LUNに接続する前に、ホスト上でNPIVを有効にする必要があります。
D. ONTAPではFCスイッチを使用する必要があります。
Answer: D (メーッセージを残す)
ONTAPは、複数の論理FC WWPNがコントローラ上の同じ物理FCポートを共有できるようにするために、NPIV（NポートID仮想化）に依存しています。これにより、ONTAPは単一の物理FCアダプタ上でも個別のLIF/ターゲットポートを提示できます）。NPIVはFCスイッチでなければ機能しません。ホストとONTAPノード間の直接接続（ポイントツーポイント）FC接続ではNPIVはサポートされません。これは、NPIVが仮想NポートIDの登録と管理にスイッチファブリックサービスを必要とするためです。
このアーキテクチャ上の要件のため、直接接続型のFCトポロジーは、単純なシングルノード、シングルホストのテストシナリオであっても、ONTAP SANではサポートされていません。LUN/ターゲットポートがホストによって適切に提示および検出されるためには、ホストとONTAPノードの間にFCスイッチを配置する必要があります。
参考資料：https://docs.netapp.com/us-en/ontap/san-config/index.html

最新問題: **4**
展示資料を参照すると、UNIXユーザー「prof1」は最初にどの情報源で検索されますか？

```
cluster1::> vserver services name-service ns-switch show -vserver svm1
                                    Source
Vserver         Database  Order
------------    --------  --------
svm1            hosts     files,
                          dns
svm1            group     files,
                          ldap
svm1            passwd    files,
                          ldap
svm1            netgroup  files
svm1            namemap   files
5 entries were displayed.
```

A. ファイル
B. ldap
C. ニス
D. DNS
Answer: (解答を表示する)

最新問題: **5**
NetApp HCIコンピューティングノードでサポートされているケーブル接続方法を2つ挙げてください。（2つ選択してください。）
A. 1ケーブル構成
B. 2ケーブル構成
C. 6ケーブル構成
D. 4ケーブル構成
Answer: (解答を表示する)
https://library.netapp.com/ecm/ecm download file/ECMLP2856899 (11)

最新問題: **6**
複数のクライアントが ONTAP SnapMirror DP の宛先ボリュームにアクセスしています。一部のクライアントは、SnapMirror ボリュームの最新データに頻繁にアクセスしています。このデータへのアクセスは、ソース上のデータに直接アクセスするクライアントと比較して、はるかに遅くなっています。宛先に対して wafl scan status コマンドを実行します。このシナリオにおける問題の兆候は何ですか？
A. ブロック使用状況の概要更新
B. アクティブなビットマップ再配置
C. コンテナブロックの再生利用
D. ボリュームのデスウィズリング
Answer: (解答を表示する**)**
https://kb.netapp.com/Advice and Troubleshooting/Data Storage
ソフトウェア/ONTAPOS/ 「wafl_scan_status」コマンドとは何ですか%3F

最新問題: **7**
テスト目的で、お客様はシングルノードのONTAPクラスタでFCを使用することにしました。お客様が使用するホストは1台のみです。このテストでは高可用性は考慮されません。お客様はホストをONTAPノードに直接接続します。LUNがセットアップされ、igroupが構成されます。お客様がホストからLUNに接続しようとすると、ホストからLUNが認識されません。
この状況において、正しい記述はどれですか？
A. LUNに接続する前に、ホスト上でNPVを有効にする必要があります。
B. マルチパスを使用し、別のFCパスに接続する必要があります。
C. LUNに接続する前に、ホスト上でNPIVを有効にする必要があります。
D. ONTAPではFCスイッチを使用する必要があります。
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題: **8**
Cloud Volumes ONTAP (CVO) インスタンスと Cloud Manager 間の接続が 4 日間以上途絶えた場合、どのような影響がありますか？
A. CVOインスタンスがAutoSupportメッセージを送信します。
B. CVOインスタンスをCloud Managerに手動で再度追加する必要があります。
C. Cloud Manager は、CVO インスタンスをインベントリから削除します。
D. CVOインスタンスが停止しました。
Answer: D (メーッセージを残す**)**
Cloud Volumes ONTAP インスタンスが Cloud Manager への接続を 4 日以上失った場合、インスタンスは停止されます。Cloud Volumes ONTAP は、ライセンス、制御、および運用管理のために管理プレーンに依存しています。一時的な通信中断では、作業環境がインベントリから直ちに削除されたり、手動で再追加する必要が生じたりすることはありませんが、接続が長期間途絶えると、強制的な措置が講じられます。
AutoSupport メッセージを送信するだけでは、シナリオで説明されているような結果にはなりません。インスタンスを Cloud Manager インベントリから削除するのは、管理プレーンの表示操作であり、インスタンスの運用上の強制動作ではありません。サポートエンジニアにとって、これはクラウド制御の依存関係に関する問題です。
Cloud Volumes ONTAPは、クラウドインフラストラクチャ上で動作するONTAPソフトウェアですが、NetAppクラウドサービスを通じて管理およびライセンス供与されます。接続が許可された時間を超えて切断された場合、サポート対象外の操作を防ぐためにインスタンスは停止されます。参照/トピック :Cloud Volumes ONTAPの管理、Cloud Manager/BlueXPの接続、ライセンスの適用、およびクラウドデータサービスの運用要件。

最新問題: **9**

管理者がONTAP 9.5 HAクラスタのパッチアップグレードを実行したいと考えています。このタスクを実行するには、どのような方法が2つありますか？ 2つ選択してください。）
A. OnCommand System Manager の自動無停止アップグレード (ANDU) プロセスを使用します。
B. Cluster CLI で自動無停止アップグレード (ANDU) プロセスを使用します。
C. ネットブート手順を使用します。
D. ストレージディスクのupdatefirmwareコマンドを使用します。
Answer: A,B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 10**
お客様は、SnapMirrorによるデータ転送がネットワーク帯域幅を過剰に消費することを懸念しています。このような場合、SnapMirrorのどの2つの機能がお客様にとって役立つでしょうか？ 2つ選択してください。）
A. ファンイン
B. ファンアウト
C. スロットリング
D. ネットワーク圧縮
Answer: C,D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 11**
DS4246シェルフにはドライブベイがいくつありますか？
A. 42
B. 12
C. 46
D. 24
Answer: D (メーッセージを残す**)**
説明/参考資料: https://www.insight.com/en_US/shop/product/DS4246074812AQSR6/NETAPP/DS4246-0748-12A-QS-R6/NetAppStorageShelfDS4246-ストレージエンクロージャ-24ベイ(SAS-2)-HDD4TBx12-ラックマウント可能-4U/

最新問題**: 12**
セキュリティ上の理由から、特定のフォルダ内のファイルへのアクセス状況を追跡する必要があります。
このシナリオにおいて、ストレージ側からこのタスクを達成するにはどうすればよいでしょうか？
A. Vscanソリューションを実装します。
B. cronジョブを使用して監査ログを保存します。
C. ロールベースのアクセス制御を使用してアクセスを追跡します。
D. FPolicyソリューションを実装します。
Answer: D (メーッセージを残す**)**
FPolicy は、ストレージ層から特定のフォルダのファイルアクセスアクティビティを追跡するという要件を満たす ONTAP の適切な機能です。Vscan はアンチウイルス統合であり、ユーザーアクセスを監査するようには設計されていません。cron ジョブは事後的にログを収集するだけで、ポリシー駆動型のファイル操作監視は提供しません。ロールベースのアクセス制御は、NAS 名前空間内のエンドユーザーのファイルアクセスイベントではなく、管理者権限を制御します。FPolicy を使用すると、ONTAP はオープン、作成、読み取り、書き込み、名前変更、削除などのファイル操作を監視でき、これらのイベントを外部の FPolicy サーバーに送信したり、ポリシー応答を適用した

りできます。サポート エンジニアにとって重要な判断ポイントは、タスクがアクセス制御、ウイルス スキャン、またはファイルアクティビティ通知のいずれであるかです。このシナリオは、フォルダ内のファイルへのアクセスを追跡することに関するものです。したがって、FPolicy は ONTAP NAS の監査およびファイル通知アーキテクチャと直接連携します。参照/トピック: ONTAP NAS サービス、FPolicy ポリシー範囲、ファイル操作イベント監視、セキュリティ側のアクセス追跡。
参照: https://library.netapp.com/ecmdocs/ECMP1196993/html/GUID-07D368C8-F4DD-4F14-9E68-99C63881EBE7.html

最新問題: **13**
通常の返却業務を妨げる条件はどれですか？ 2つ選択してください。）
A. IOMモジュールの故障
B. 接続されたNFsv3セッション
C. ディスクの故障
D. アクティブSnapMirror転送
Answer: A,C (メーッセージを残す**)**

最新問題: **14**
展示品について言及します。





この図は、顧客のネットワーク設計の概要を示しています。顧客はpingの損失が発生しています。トラブルシューティングの一環として、ノードシェルからif grp statusコマンドを使用して出力を取得します。
このシナリオにおいて、顧客の問題点は何でしょうか？
A. 仮想LAN (VLAN) が使用されていないため、インターフェースが過負荷状態になります。

B. コントローラのインターフェースグループがデフォルトタイプを使用していないため、スイッチとの接続が一致しません。
C. 仮想インターフェース (VIF) は、インターフェース グループが正しく動作しないため、クラスタ化された Data ONTAP では非推奨となっています。
D. 設計上はリンクアグリゲーションが有効になっているにもかかわらず、スイッチ上でリンクアグリゲーションが有効になっていません。
Answer: C (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 15**
ONTAPシステムの設定が完了しました。AutoSupportがNetAppに配信されていることを確認したい場合。
このシナリオにおいて、このタスクを達成するにはどのような方法が2つありますか？ 2つ選択してください。）
A. Active IQでAutoSupportメッセージを確認してください。
B. OnCommand Unified Manager の AutoSupport セクションを確認してください。
C. OnCommand System Manager の AutoSupport セクションを確認してください。
D. システムノードの自動サポート履歴表示コマンドを使用します。
Answer: A,D (メーッセージを残す**)**
Active IQは、NetAppのクラウドベースプラットフォームであり、AutoSupportデータを受信して分析します。AutoSupportメッセージがNetAppに正常に配信されると、Active IQに表示され、NetAppのバックエンドへの送信と配信が成功したことを直接確認できます。
この ONTAP CLI コマンドは、ノードから生成および送信された AutoSupport メッセージの履歴を表示します。各宛先 (サポート、特定の受信者など) ごとの配信ステータス (成功、失敗、処理中など) も表示されます。これにより、クラスタから NetApp への AutoSupport 送信が成功したかどうかを直接確認できます。
参考資料 :https://docs.netapp.com/us-en/ontap/system-admin/autosupport-manage-task.html

最新問題**: 16**
1,000台以上のクライアントが存在する大規模なNFS環境において、4ノード構成のData ONTAPクラスタで発生したネットワーク問題をデバッグしたい。
IPアドレス10.11.12.13を持つクライアントがコントローラーNetApp1のポートe0cにアクセスする接続は、1時間ごとにリセットされます。
このシナリオにおいて、パケットトレースを収集する正しい方法は何ですか？
A. システムノード実行 -node NetApp1 -command "pktt start e0c -d /etc/crash -i 10.11.12.13" コマンドを実行します。
B. clustershell 上で pktt start -d /etc/crash -i 10.11.12.13 コマンドを実行します。
C. クラスタ化された Data ONTAP では、すべてのクライアント接続のパケットトレースが自動的に収集されます。各ノードの /etc/crash ディレクトリに保存されています。
D. System Managerを使用して、NetApp1上のe0cとクライアントIPアドレス10.11.12.13のパケットトレースを収集します。
Answer: (解答を表示する**)**

有効な **NS0-194** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい NS0-194 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **NS0-194** 試験問題集を提供しています。
GoShiken.com NS0-194 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com NS0-194 問題集をゲットする人はこちら:
https://www.goshiken.com/NetworkAppliance/NS0-194-mondaishu.html (**148****30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**ｗ特別割引コード**: Freepdfdumps**)

最新問題**: 17**
FAS9000システムの導入において、管理者はHDDのディスク容量を効率的に利用したいと考えている。
この目的を達成するには、どのパーティショニングタイプが適していますか？
A. ルートデータ

B. ルートデータデータ
C. 貯水池
D. ディスク全体
Answer: A (メーッセージを残す**)**
ルートデータパーティショニング（ADPv1 - Advanced Disk Partitioning version 1 とも呼ばれる）は、HDD ベースの FAS システム向けに特別に設計されたパーティショニング方式です。ルートデータパーティショニングでは、ディスク全体をルートアグリゲートに割り当てる（大容量HDD の高価な未使用容量を大量に無駄にすることになる）のではなく、各 HDD を 2 つのパーティションに分割します。
小さなルートパーティション - 複数のディスクにまたがるルート集約の構築に使用 より大きなデータパーティション - データ集約に使用 これにより、システムは各ディスクのごく一部のみをルート集約の目的で使用し、各HDDの容量の大部分をデータストレージに使用できるため、ディスク全体をルート集約に割り当てる場合と比較して、全体的な使用可能容量の効率が大幅に向上します。
参考資料 :https://docs.netapp.com/us-en/ontap/disks-aggregates/disk-partition-ownership-overview-concept.html

最新問題**: 18**
NetApp HCI 用の NetApp Deployment Engine を実行するために必要な最小コンピューティング ノード数はいくつですか？
A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Answer: A (メーッセージを残す**)**
NetApp HCI 用の NetApp Deployment Engine では、最低 2 つのコンピュート ノードが必要です。NetApp HCI は独立したコンピュート リソースとストレージ リソースを中心に構築されており、デプロイメント エンジンはインストール ワークフローを進める前に最小構成を検証します。プラットフォームは回復力のあるハイパーバイザー環境を提供し、コンピュート ライフサイクル操作をストレージ リソースのプロビジョニングから分離するように設計されているため、コンピュート ノードが 1 つでは不十分です。大規模なデプロイメントでは 3 つまたは 4 つのコンピュート ノードが一般的ですが、これらはデプロイメント エンジンの最小要件ではありません。試験の設問では、HCI 環境のノードの総数ではなく、コンピュート ノードについて尋ねているため、回答はコンピュート ノードの要件のみに焦点を当てる必要があります。サポート エンジニアは、これをストレージ ノードの最小要件や一般的な vSphere クラスタのサイジングと区別する必要があります。参照/トピック: NetApp HCI デプロイメントの前提条件、NetApp Deployment Engine の検証、最小コンピュート ノード要件、および HCI インストール計画。
参考資料: https://docs.netapp.com/us-en/hci/docs/task_hci_getstarted.html#:~:text=The%20minimum%
NetApp 用の 20 クラスターをすべての NetApp HCI ネットワークに提供します。

最新問題**: 19**
新しくクラスタ化された Data ONTAP 8.3 環境をセットアップし、ボリュームのパフォーマンスを監視したいとします。
このタスクを達成するのに役立つコマンドまたは製品はどれですか？ 2つ選択してください。）
A. Syslog Serve
B. OnCommand Performance Manager
C. OnCommandシステムマネージャー
D. サービス品質（QoS）コマンド
Answer: A,C (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 20**
未解決の案件をエスカレートさせる必要がある場合、次のステップは何ですか？

A. サポートケースとコアデータファイルをNetAppサポートとエンジニアリングにアップロードします。
B. NetAppサポートに電話して、新しいケースを開設してください。
C. Clustered Data ONTAP は、AutoSupport メカニズムを自動的に再度起動します。
D. NetAppサポートに電話して、当直マネージャーと話したいと伝えてください。
Answer: D (メーッセージを残す)

最新問題**: 21**
ONTAP 9.5を実行しているCloud Volumes ONTAPでは、いくつのデータサービングSVMがサポートされていますか？
A. 10
B. 128
C. 1
D. 1024
Answer: C (メーッセージを残す)


最新問題**: 22**
NetAppのどのテクノロジーを使えば、ボリュームを1つ以上のアグリゲートと1つ以上のNetAppノードにまたがって展開できるのでしょうか？
A. フラッシュプール
B. フレックスボリューム
C. フレックスグループ
D. フラッシュキャッシュ
Answer: C (メーッセージを残す)


最新問題**: 23**
昨日まではWindowsクライアントからCIFS SVMにアクセスできていましたが、本日からはNetAppクラスタ上のCIFS SVMにアクセスできなくなりました。ITセキュリティチームがセキュリティ強化のため、新しいグループポリシーをリリースしたためです。
このシナリオにおいて、正しい記述はどれですか？
A. CIFS SVM が間違ったドメインに設定されています。
B. お客様のCIFS SVMは、SMBv1とSMBv2を使用するように構成されています。
C. CIFS SVM は NFSv3 アクセス用に設定されています。
D. CIFS SVM は DNS を使用していません。
Answer: D (メーッセージを残す)

最新問題**: 24**
顧客が8TBのSATAドライブを搭載したFAS2720クラスタを注文しました。顧客は、ルートアグリゲートに大容量ドライブを使用しないように、高度なドライブパーティショニング（ADP）機能を使用したいと考えています。クラスタ設定を行う前に、aggr statusコマンドを実行すると、ADPが使用されていないことがわかります。
このシナリオでは、ADPを実装するために何を使用しますか？
A. SPプロンプト
B. 特別なブートメニュー
C. ノードシェル
D. ローダープロンプト

Answer: D (メーッセージを残す)

最新問題: **25**
展示する：





jpnpdf.com
JPNPDF 日本語PDF版無料試験問題集

```
[4] 0 mA Normal current range
Cooling Unit installed element list: 1, 2, 3, 4; with error: 1, 2, 3, 4
Cooling Units by element:
[1] 8000 RPM
[2] 8000 RPM
[3] 8000 RPM
[4] 8020 RPM
Temperature sensor installed element list: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; with error: none
Temperature sensors by element:
[1] 18 C (64 F) (ambient) Normal temperature range
[2] 21 C (70 F) Normal temperature range
[3] 20 C (68 F) Normal temperature range
[4] 42 C (107 F) Normal temperature range
[5] 19 C (66 F) Normal temperature range
[6] 41 C (105 F) Normal temperature range
[7] 20 C (68 F) Normal temperature range
[8] 20 C (68 F) Normal temperature range
ES Electronics installed element list: 1, 2; with error: none
ES Electronics reporting element: 1
ES Electronics information by element:
[1] Serial number: 7900480514 Part number: 111-00190+B0
CPLD version: 23 Swaps: 0
[2] Serial number: 7900476781 Part number: 111-00190+B0
CPLD version: 23 Swaps: 0
ACP installed element list: 1, 2; with error: none
SAS Expander Module installed element list: 1, 2; with error: none
SAS Expander master module: 1
```

```
====== EMS-LOG-FILE.G2 ======
[?] Fri Nov 28 15:18:39 CET [filer12: dsa_worker4: ses.status.fanError:critical]: DS2246 (S/N
SHFHU1410000633) shelf 20 on channel 1b cooling fan error for Cooling element 1: critical
status. This module is on the rear of the shelf on the lower left power supply.
[?] Fri Nov 28 15:18:39 CET [filer12: dsa_worker4: callhome.shlf.fan:EMERGENCY]: Call home for
SHELF COOLING UNIT FAILED
```

```
[?] Fri Nov 28 15:18:39 CET [filer12: dsa_worker4: ses.status.fanError:critical]: DS2246 (S/N
SHFHU1410000633) shelf 20 on channel 1b cooling fan error for Cooling element 2: critical
status. This module is on the rear of the shelf on the lower left power supply.
[?] Fri Nov 28 15:18:39 CET [filer12: dsa_worker4: callhome.shlf.fan:EMERGENCY]: Call home for
SHELF COOLING UNIT FAILED
[?] Fri Nov 28 15:18:39 CET [filer12: dsa_worker4: ses.status.fanError:critical]: DS2246 (S/N
SHFHU1410000633) shelf 20 on channel 1b cooling fan error for Cooling element 3: critical
status. This module is on the rear of the shelf on the lower right power supply.
[?] Fri Nov 28 15:18:39 CET [filer12: dsa_worker4: callhome.shlf.fan:EMERGENCY]: Call home for
SHELF COOLING UNIT FAILED
[?] Fri Nov 28 15:18:39 CET [filer12: dsa_worker4: ses.status.fanError:critical]: DS2246 (S/N
SHFHU1410000633) shelf 20 on channel 1b cooling fan error for Cooling element 4: critical
status. This module is on the rear of the shelf on the lower right power supply.
[?] Fri Nov 28 15:18:39 CET [filer12: dsa_worker4: callhome.shlf.fan:EMERGENCY]: Call home for
SHELF COOLING UNIT FAILED
```

```
After the event:
====== ENVIRONMENT ======
Environment for channel 0b
Number of shelves monitored: 2 enabled: yes
Environmental failure on shelves on this channel? yes

Channel: 0b
Shelf: 20
SES device path: local access: 1b.20.99
Module type: IOM6; monitoring is active
Shelf status: normal condition
SES Configuration, shelf 20:
logical identifier=0x500a09800355b174
vendor identification=NETAPP
product identification=DS2246
product revision level=0162
Shelf bays with disk devices installed:
23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
```

JPNPDF 日本語PDF版無料試験問題集
japanpdf.com



図に示されている問題を修正するために、どのような手順を2つ実行しますか？ 2つ選択してください。）

A. 棚のシャーシを交換します。

B. 棚モジュールを再度取り付けます。

C. 買収と返還を実行する。

D. 電源ユニットを抜き差ししてください。


Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 26**

FAS2750 HAペアで、以下に示すエラーが発生します。

月 6 月 24 00:27:30 UTC [NetappA: scsi_cmdblk_strthr_admin: scsi.cmd.checkCondition:error]: 不明なデバイス 0a.00.99: チェック条件: CDB 0x12: センスデータ SCSI: ハードウェア エラー - (0x4 - 0x44 0x0 0x0) (0)。

システムは図に示すように配線されています。



エラーを解消するにはどうすれば良いですか？

A. コントローラーAの0aポートに接続されているケーブルを交換します。
B. コントローラーAのコントローラーを交換します。
C. FAS2750の設置ガイドに従って、システムの配線をやり直してください。
D. コントローラーBのコントローラーを交換します。
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 27**
顧客は、規制要件を満たすために、取引データの物理的なハードコピーを社外に保管しなければならない。
顧客がこのタスクを達成するためには、どのNetAppテクノロジーが必要ですか？
A. SnapVault
B. NDMP
C. SVM DR
D. FlexCache
Answer: B (メーッセージを残す**)**
NDMPは、顧客がトランザクションデータの物理的なハードコピーを作成し、規制上の保管場所としてオフサイトに保管する必要がある場合に最適なテクノロジーです。NDMPを使用すると、サポートされているバックアップアプリケーションを介してONTAPデータをテープに直接バックアップできます。テープは、物理的なリムーバブルコピーの一般的な媒体です。SnapVaultはディスク間バックアップおよび保持機能であり、ONTAPの二次的な保護には最適ですが、物理的なハードコピーを本質的に作成するものではありません。SVM DRは、災害復旧のためにSVMを複製するものであり、物理コピーメカニズムではありません。
FlexCacheはリモートデータへのアクセスを高速化する技術であり、規制上のバックアップ技術ではありません。 物理的なハードコピーをオフサイトに保管する」という点が重要な識別ポイントです。サポートエンジニアは、これをテープバックアップワークフロー、NDMP構成、認定テープデバイス、およびバックアップソフトウェアの統

合にマッピングする必要があります。リムーバブルメディアを必要とする規制上の保持については、NetAppがサポートするデータ転送フレームワークとしてNDMPがあります。参照/トピック:
ONTAP NDMP、テープバックアップ、オフサイトでの物理メディア保管、バックアップアプリケーションの統合、および規制に基づくデータ保護。
参照: https://library.netapp.com/ecmdocs/ECMP1635994/html/GUID-74F9AB84-BF01-4F0F-9197-7C4D8C3F8002.html

最新問題: **28**
マネージャーは、ボリュームの読み取り性能を300MB/秒保証したいと考えています。あなたは、10,000RPMのディスクをバックエンドとするONTAP 9.3で動作するFASストレージでは、これは実現できないと説明します。
この対応の理由は何ですか？
A. スループットの最低値は最大 125 MB/s までしか保証できません。
B. スループットフロアはAFFで必要です。
C. スループットフロアにはライセンスが必要
D. スループットの下限は iSCSI アクセスにのみ適用されます。
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題: **29**
災害復旧サイトを構築中で、リモートクラスタをインストールしたばかりです。2つの拠点間で通信を行うには、各クラスタに専用のネットワークインターフェイスを設定する必要があります。
これらのインターフェースにはどの役割を使用すべきでしょうか？
A. クラスター管理
B. クラスター間
C. データ
D. クラスター
Answer: C (メーッセージを残す**)**

最新問題: **30**
クラスタ内のノードのネットワークポートで、巡回冗長検査（CRC）エラーが発生していることが観測されました。
ノードからエラーが報告された物理ポートに対して何らかの操作を行う前に、どの2つのコンポーネントを再装着または交換することを検討しますか？ 2つ選択してください。）
A. クラスタ相互接続スイッチ
B. ケーブル
C. 上流スイッチ
D. SFP
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題: **31**
展示」ボタンをクリックしてください。

```
fas3070-ams> df -h unix
Filesystem               total     used      avail  capacity     Mounted on
/vol/unix/                90GB     32GB      57GB       36%     /vol/unix/
/vol/unix/.snapshot       10GB     20GB       0GB      200%     /vol/unix/.snapshot
```

顧客から、ボリュームスナップショットコピー内のデータが、スナップショット予約領域に割り当てられた総容量の200%を使用しているという報告がありました。スナップショット予約領域の設定値は10%です。顧客は、スナップショット予約領域の使用量が100%未満になるように、現在のスナップショットコピー数を維持したいと考えています。
展示資料を参照して、顧客の要求を満たす行動はどれですか？
A. ボリュームサイズを50GB増やします。
B. スナップショットのコピーを別のボリュームに移動します。
C. スナップショットの予備容量を25%に設定します。
D. ボリュームの予備率を0に設定します。
Answer: (解答を表示する**)**

有効な **NS0-194** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい NS0-194 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **NS0-194** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com NS0-194 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com NS0-194 問題集をゲットする人はこちら:
https://www.goshiken.com/NetworkAppliance/NS0-194-mondaishu.html (**148**30%OFF問題集溶と正解付きで **30%**ｗ特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **32**
セキュリティ速報が発行された後、顧客にONTAPシステムを更新するためのアクションプランを提供する必要があります。
このシナリオでは、どのようにしてこのタスクを達成しますか？
A. 相互運用性マトリックスツールを使用する。
B. ONTAP 9の製品ページを確認してください。
C. 対象バージョンをダウンロードして事前チェックを行ってください。
D. Active IQ のアップグレード アドバイザーを使用します。
Answer: C (メーッセージを残す**)**

最新問題: **33**
2つのクラスター間のSnapMirrorトラフィックには、どのLIFロールが使用されますか？
A. ~クラスター管理~
B. ~クラスター~
C. ~データ~
D. ～インタークラスター～
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題: **34**
管理者は、複数のアグリゲートを備えたFAS8200システムをデプロイしました。管理者はVMwareデータストアのパフォーマンスを向上させたいと考えており、コントローラーのフェイルオーバー時にもパフォーマンス向上が影響を受けないようにする必要があります。このシナリオにおいて、顧客の要件を満たすテクノロジーはどれでしょうか？

A. ファブリックプール
B. フラッシュプール
C. FlexCache
D. フラッシュキャッシュ
Answer: B (メーッセージを残す)

最新問題: **35**
ノードのメッセージログを確認していた管理者は、あるノードが約10秒間、重複したIPアドレスを報告している事例に気づいた。その間、データアクセスが中断されたという報告はなかった。
このシナリオでは、どのプロセスがこれらのメッセージを生成するのでしょうか？
A. vifmgr
B. 彼/彼女
C. bcomd
D. vldb
Answer: A,C (メーッセージを残す)

最新問題: **36**
vol move コマンドを使用して、古いアグリゲートから新しいアグリゲートにボリュームを移行しています。移行完了後、特定のプロセスが終了するまで、これらのボリュームへのアクセスが遅くなることに気づきます。
このシナリオでは、どのプロセスが問題を引き起こしているのでしょうか？
A. コンテナブロックの再生利用
B. アクティブなビットマップ再配置
C. スナップ作成
D. デスウィズリング
Answer: C (メーッセージを残す)

最新問題: **37**
右側の 展示」ボタンをクリックしてください。
顧客から、マルチディスク障害が原因でノードがパニック状態に陥ったとの報告があった。
顧客がシステム引き継ぎを行った際、sysconfig -a コマンドの出力を確認したところ、図に示すようにシェルフスタックに不一致があることに気づきました。



顧客は棚に積まれた電源装置を一つ一つ調べていった。すべて正常に動作していた。
この問題を解決するために、あなたはどの手順を踏みますか？

A. 故障したノードのマザーボードを交換します。
B. アダプター2dから棚1へのSASケーブルを交換してください。
C. 棚1にあるすべてのディスクを再度装着します。
D. 棚1の棚シャーシを交換します。
Answer: D (メーッセージを残す)

最新問題: **38**
VMware vSphere NFSデータストアとして使用する新しいONTAPボリュームをプロビジョニングします。vSphere（ESXi）ホストへのボリュームのマウントは正常に完了し、1KB未満の小さなテストファイルの読み取り、書き込み、削除は可能です。しかし、大きなファイルやStorage vMotion VMを新しいデータストアにアップロードすることはできません。ボリュームには十分な空き容量が報告されていることを確認します。
この問題を解決するには、どのような手順を実行すればよいですか？

A. ボリュームのセキュリティスタイルが正しく設定されていることを確認してください。
B. ネットワークパスに沿ったMTU構成を確認します。
C. NFS LIFがホームポートに接続されていることを確認します。
D. 輸出ポリシーが数量に対して正しいことを確認してください。
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 39**

```
NetApp Release 9.6P3: Sun Sep 22 04:30:45 EDT 2019
System ID: 0537095047 (netapp02n1); partner ID: 0537095086 (netapp02n2)
System Serial Number: 721717000030 (netapp02n1)
System Rev: C3
System Storage Configuration: Quad-Path HA
System ACP Connectivity: Inband Active
All-Flash Optimized: true
Capacity Optimized: false
Backplane Part Number: 111-01459
Backplane Rev: E2
Backplane Serial Number: 021648023564
slot 0: System Board 2.1 GHz (System Board XX C3)
                Model Name:          AFF8040
                Machine Type:        FAS8040
                Part Number:         111-01209
                Revision:            C3
...
slot 0: SAS Host Adapter 0a (PMC-Sierra PM8001 rev. C, SAS, <OFFLINE (hard)>)
Firmware rev:       01.12.09.00
Base WWN:           5:00a098:003a853:10
Phy State:          [0] Disabled
                    [1] Disabled
                    [2] Disabled
                    [3] Disabled
QSFP Vendor:        not available
QSFP Part Number:   not available
QSFP Type:          not available
QSFP Serial Number: not available
slot 0: SAS Host Adapter 0b (PMC-Sierra PM8001 rev. C, SAS, <OFFLINE (hard)>)
Firmware rev:       01.12.09.00
Base WWN:           5:00a098:003a853:14
Phy State:          [4] Disabled
                    [5] Disabled
                    [6] Disabled
                    [7] Disabled
QSFP Vendor:        not available
QSFP Part Number:   not available
QSFP Type:          not available
QSFP Serial Number: not available
slot 0: SAS Host Adapter 0c (PMC-Sierra PM8001 rev. C, SAS, <OFFLINE (hard)>)
Firmware rev:       01.12.09.00
Base WWN:           5:00a098:003a853:18
Phy State:          [0] Disabled
                    [1] Disabled
                    [2] Disabled
                    [3] Disabled
QSFP Vendor:        not available
QSFP Part Number:   not available
QSFP Type:          not available
QSFP Serial Number: not available
slot 0: SAS Host Adapter 0d (PMC-Sierra PM8001 rev. C, SAS, )
Firmware rev:       01.12.09.00
Base WWN:           5:00a098:003a853:1c
Phy State:          [4] Disabled
                    [5] Disabled
                    [6] Disabled
                    [7] Disabled
QSFP Vendor:        not available
QSFP Part Number:   not available
QSFP Type:          not available
QSFP Serial Number: not available
...
slot 0: IB Host Adapter i0 (Mellanox ConnectX MT27518 rev. 0)
Running Firmware:       2.11.534
Debug Firmware: No
Interconnect Port 1:
Port Name:          ib0a
Default GID:        fe80:0000:0000:0000:00a0:9800:0035:3e2c
Base LID:           0xe2c
Active MTU:         4096
Data Rate:          40 Gb/s (4X) QDR
```

JPpdf.com

```
Link State:          ACTIVE
Interconnect Port 2:
Port Name:           ib0b
Default GID:         fe80:0000:0000:0000:00a0:9800:0035:3e2d
Base LID:            0xe2d
Active MTU:          4096
Data Rate:           40 Gb/s (4X) QDR
Link State:          ACTIVE
lot 0: Intel USB EHCI Adapter d0a (0x47120000)
oot0 ATP IG eUSB 0xaf01, class 0/0, rev 2.00/11.00, addr 2 7676MB 512B/sect (devproto=0x00)
lot 1: FCVI Host Adapter 1a (QLogic 8324(2672) rev. 2, F-port)
hysical link:        UP
C Node Name:         21:00:00:0e:1e:e9:bc:70
irmware rev:         8.01.141
erial No:            RFE1709S90753
ost Port Id:         0x80000
C Packet size:       2048
FP Vendor:           FINISAR CORP.
FP Part Number:      FTLF8529P3BCV-QL
FP Serial Number:    UVF1X7Y
FP Capabilities:     4, 8 or 16 Gbit
FP Wavelength:       850nm
ink Data Rate:       16 Gbit
witch Port:          sw02-02:0
witch Vendor:        Brocade Communications, Inc.
witch Model:         109.1
witch FW Version:    v8.1.2a
lot 1: FCVI Host Adapter 1b (QLogic 8324(2672) rev. 2, F-port)
hysical link:        UP
C Node Name:         21:00:00:0e:1e:e9:bc:71
irmware rev:         8.01.141
erial No:            RFE1709S90753
ost Port Id:         0x70000
C Packet size:       2048
FP Vendor:           FINISAR CORP.
FP Part Number:      FTLF8529P3BCV-QL
FP Serial Number:    UVF1GCZ
FP Capabilities:     4, 8 or 16 Gbit
FP Wavelength:       850nm
ink Data Rate:       16 Gbit
witch Port:          sw02-01:0
witch Vendor:        Brocade Communications, Inc.
witch Model:         109.1
witch FW Version:    v8.1.2a
lot 3: FC Host Adapter 3a (Emulex XE201 rev. 48, N-port, )
oard name:           111-02451
erial Number:        FC62549991
irmware rev:         11.4.277.0
ost Port Id:         0x70200
C Node Name:         2:000:0090fa:e5e2c3
C Port Name:         1:000:0090fa:e5e2c3
FP Vendor:           EMULEX
FP Part Number:      AFBR-57F5MZ-ELX
FP Serial Number:    AC1612J0A1K
FP Capabilities:     4, 8 or 16 Gbit
```

JPNPDF 日本語PDF版無料試験問題集
JPNPDF 日本語PDF版無料試験問題集
jpnpdf.com

```
ink Data Rate:      16 Gbit
witch Port:         sw02-01:2
w01-01:8.126L1    : NETAPP X447_TPM4V800AMD NA01 762.8GB 520B/sect (X6N0A01VT0DE)
..
w02-01:8.126L544  : NETAPP X447_TPM4V800AMD NA01 762.8GB 520B/sect (Z6R0A0RRT0DE)
                FC-to-SAS Bridge:
                sw02-01:8.126L0  : ATTO     FibreBridge7500N 2.96 FB7500N104556
                sw01-01:8.126L0  : ATTO     FibreBridge7500N 2.96 FB7500N104355
w02-01:8.shelf60: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
w02-01:8.shelf61: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
w02-01:8.shelf80: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
w02-01:8.shelf81: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
w01-01:8.shelf20: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
w01-01:8.shelf21: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
w01-01:8.shelf40: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
w01-01:8.shelf41: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
rial Number:    FC62549991
rmware rev:     11.4.277.0
st Port Id:     0x80200
 Node Name:     2:000:0090fa:e5e2c2
 Port Name:     1:000:0090fa:e5e2c2
P Vendor:       EMULEX
P Part Number:  AFBR-57F5MZ-ELX
P Serial Number: AC1612J0A1H
P Capabilities: 4, 8 or 16 Gbit
nk Data Rate:   16 Gbit
itch Port:      sw02-02:2
01-02:8.126L1  : NETAPP X447_TPM4V800AMD NA01 762.8GB 520B/sect (X6N0A01VT0DE)
.
02-02:8.126L544: NETAPP X447_TPM4V800AMD NA01 762.8GB 520B/sect (Z6R0A0RRT0DE)
                FC-to-SAS Bridge:
                sw02-02:8.126L0  : ATTO     FibreBridge7500N 2.96 FB7500N104556
                sw01-02:8.126L0  : ATTO     FibreBridge7500N 2.96 FB7500N104355
02-02:8.shelf60: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
02-02:8.shelf61: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
02-02:8.shelf80: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
02-02:8.shelf81: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
01-02:8.shelf20: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
01-02:8.shelf21: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
01-02:8.shelf40: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
01-02:8.shelf41: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
.
ot 4: FC Host Adapter 4a (Emulex XE201 rev. 48, N-port, )
ard name:       111-02451
rial Number:    FC62547357
rmware rev:     11.4.277.0
st Port Id:     0x70300
 Node Name:     2:000:0090fa:e5e52d
 Port Name:     1:000:0090fa:e5e52d
P Vendor:       EMULEX
P Part Number:  AFBR-57F5MZ-ELX
P Serial Number: AA1612J0B4T
P Capabilities: 4, 8 or 16 Gbit
nk Data Rate:   16 Gbit
itch Port:      sw02-01:3
01-01:9.126L27 : NETAPP X447_TPM4V800AMD NA01 762.8GB 520B/sect (X6N0A01VT0DE)
.
02-01:9.126L518: NETAPP X447_TPM4V800AMD NA01 762.8GB 520B/sect (Z6R0A0RRT0DE)
                FC-to-SAS Bridge:
                sw01-01:9.126L0  : ATTO     FibreBridge7500N 2.96 FB7500N104551
                sw02-01:9.126L0  : ATTO     FibreBridge7500N 2.77 FB7500N104550
02-01:9.shelf60: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
02-01:9.shelf61: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
02-01:9.shelf80: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
02-01:9.shelf81: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
01-01:9.shelf20: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
01-01:9.shelf21: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
01-01:9.shelf40: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
01-01:9.shelf41: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
..
```

inpdf.com

```
ot 4: FC Host Adapter 4b (Emulex XE201 rev. 48, N-port, )
ard name:          111-02451
rial Number:       FC62547357
rmware rev:        11.4.277.0
st Port Id:        0x80300
 Node Name:        2:000:0090fa:e5e52c
 Port Name:        1:000:0090fa:e5e52c
P Vendor:          EMULEX
P Part Number:     AFBR-57F5MZ-ELX
P Serial Number:   AA1612J0B43
P Capabilities:    4, 8 or 16 Gbit
nk Data Rate:      16 Gbit
itch Port:         sw02-02:3
01-02:9.126L27 : NETAPP X447_TPM4V800AMD NA01 762.8GB 520B/sect (X6N0A01VT0DE)
.
02-02:9.126L518: NETAPP X447_TPM4V800AMD NA01 762.8GB 520B/sect (Z6R0A0RRT0DE)
               FC-to-SAS Bridge:
               sw01-02:9.126L0  : ATTO     FibreBridge7500N 2.96 FB7500N104551
               sw02-02:9.126L0  : ATTO     FibreBridge7500N 2.77 FB7500N104550
02-02:9.shelf60: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
02-02:9.shelf61: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
02-02:9.shelf80: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
02-02:9.shelf81: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
01-02:9.shelf20: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
01-02:9.shelf21: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
01-02:9.shelf40: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
01-02:9.shelf41: DS2246  Firmware rev. IOM6 A: 0191  IOM6 B: 0191
```

展示されているメトロクラスターはどのタイプですか？

A. 4ノードのメトロクラスタIP

B. 4ノード拡張メトロクラスター

C. 2ノード拡張メトロクラスター

D. 4ノードのファブリック接続型メトロクラスター

Answer: D (メーッセージを残す)

最新問題: **40**

7200 RPMのドライブを搭載したFASシステムにおいて、書き込み時のレイテンシーが極めて高く、読み込み時のレイテンシーは低いものの、読み込み速度は遅いという問題が発生している。

Workload	ID	Latency	Network	Cluster	Data	Disk	QoS	NVRAM
test-wid1234	1234	71.38ms	74.00us	164.00us	25.00ms	45.76ms	0ms	58.00us
test-wid1234	1234	50.92ms	73.00us	273.00us	13.00ms	37.07ms	0ms	64.00us
test-wid1234	1234	66.42ms	73.00us	259.00us	18.00ms	4[illegible]2ms	0ms	71.00us

展示内容を参照して、この結果になった理由を2つ挙げてください。2つ選択してください。）

A. NVRAMがコントローラーに対して小さすぎます。


B. コントローラーは連続した一貫性ポイントにあります。

C. 間接I/Oがレイテンシの大部分の原因となっています。

D. ディスクは潜在的です。

Answer: B,D (メーッセージを残す)

最新問題: **41**



展示されているAFF A200において、CNAポートはどのポートですか？

A. |0|0|

B. e0c/0c

C. e0a

D. 0a

Answer: B (メーッセージを残す)

AFF A200 展示の e0c/0c ポートは CNA ポートです。コンバージド ネットワーク アダプタは、イーサネット モード（プレフィックス付き）またはファイバー チャネル ターゲット/イニシエータ モード（対応する識別子が数値のポート命名規則で表示される）で動作します。AFF A200 では、e0c/0c などの共有ポート ラベルがコンバージド アダプタの識別子を示しています。e0a のみを表示するオプションは標準的なイーサネット スタイルのポート指定であり、0a は図に示されている CNA ラベルが組み合わされていないファイバー チャネル スタイルの指定です。視覚的な手がかりは、イーサネットと FC の命名を 1 つのポート呼び出しに組み合わせた二重目的のラベルです。NCSE ハードウェアに関する質問では、ポートの命名法が重要です。なぜなら、交換、ケーブル接続、プロトコル特性、アダプタ構成はすべて、ポート タイプを正しく識別することに依存するからです。参照/トピック:

AFF A200のオンボードポート、CNAポートのラベル表示、イーサネット/FCの特性、プラットフォームのケーブル配線、およびコントローラポートの識別。

参考資料: https://docs.netapp.com/platstor/topic/com.netapp.doc.hw-2700-install-setup/GUID-FE4BD3C8-3DB4-438A-A5CE-FEEF74AE8BAF.html

最新問題: **42**

マザーボードを交換する際、新しく取り付けたコンポーネントを完全にテストするには、どの手順が必要ですか？

A. ONTAPからsldiagを実行します。

B. LOADERプロンプトからboot_ontap maintと入力し、sldiagを実行します。

C. LOADERプロンプトからboot_diagsと入力し、sldiagを実行します。

D. LOADERプロンプトからsldiagを実行します。

Answer: C (メーッセージを残す)

マザーボード交換後の完全なハードウェアテストは、LOADERプロンプトからboot_diagsを使用してアクセスできる診断環境から実行され、その後、sldiagなどのシステムレベルの診断が実行されます。通常のONTAPまたは通常のメンテナンスモードで起動することは、新しくインストールされたフィールド交換可能コンポーネントの完全な診断ワークフローではありません。マザーボードはコアプラットフォームコンポーネントであるため、目的はONTAPが起動するかどうかを確認するだけではなく、専用の診断ドライバを使用してシステムレベルのハードウェア診断を実行することです。sldiagは診断/メンテナンス環境に入ってから実行されるため、LOADERプロンプトから直接sldiagを実行することも誤りです。サポートの実践では、コントローラFRU交換後、エンジニアはコンポーネントを検証し、診断ステータスを確認し、成功した場合は診断ログをクリアし、必要に応じてLOADERに戻り、診断結果がクリーンになった後にのみノードをサービスに戻します。参照/トピック: NetAppシステムレベルの診断、LOADER boot_diagsワークフロー、sldiagデバイステスト、ハードウェアFRU検証。

参照: https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMP1199896 (36)

最新問題: **43**

NetApp Volume Encryption (NVE) を使用する場合、暗号化キーを暗号化データから分離して保管するには、どのタイプのサーバーが必要ですか？

A. TKIP
B. 半径
C. TLS
D. KMIP
Answer: (解答を表示する)

最新問題: **44**
展示物に関して、どの2つの構成要素を調査すべきでしょうか？ 2つ選択してください。）



Workload	ID	Latency	Network	Cluster	Data	Disk	QoS	NVRAM	Cloud
-total-		110.35ms	327.00us	327.00us	0ms				
110.02ms	0ms	0ms	0ms						
vs1vol0	111	167.82ms	603.00us	603.00us	0ms				
167.22ms	0ms	0ms	0ms						
vol1	1234	117.76ms	191.00us	191.00us	0ms				
117.56ms	0ms	0ms	0ms						
vol2	999	44.24ms	190.00us	190.00us	0ms	44.05ms	0ms	0ms	0ms
-total-	-								
38.89ms	256.00us	256.00us	0ms	38.63ms	0ms	0ms	0ms		
vol2	999	64.47ms	266.00us	266.00us	0ms	64.20ms	0ms	0ms	0ms
vol1	1234	27.28ms	253.00us	253.00us	0ms	27.03ms	0ms	0ms	0ms
vs1vol0	111	23.72ms	249.00us	249.00us	0ms	23.47ms	0ms	0ms	0ms
-total-	-	409.81ms	169.00us	169.00us	0ms				
409.65ms	0ms	0ms	0ms						
vol1	1234	816.92ms	120.00us	120.00us	0ms				
816.80ms	0ms	0ms	0ms						
vol2	999	407.88ms	219.00us	219.00us	0ms				
407.66ms	0ms	0ms							
vs1vol0	111	3.68ms	193.00us	193.00us	0ms	3.49ms	0ms	0ms	0ms

JPNPDF 日本語PDF版無料試験問題集

A. ディスク
B. ネットワークインターフェースカード
C. SASアダプタ
D. クラスタスイッチ
Answer: (解答を表示する)

最新問題: **45**
お客様から、FC-ALループで巡回冗長検査（CRC）エラーが多数発生しているとの報告がありました。
原因を特定するために使用するコマンドを3つ選びますか？ 3つ選択してください。）
A. fcadmin link_stats
B. fcadmin fcal_stats <アダプター名>
C. fcstat link_stats <アダプター名>
D. fcp stats <アダプター名>
E. fcpステータス
Answer: B,C,D (メーッセージを残す)

最新問題: **46**


LinuxクライアントでNVMeストレージプロトコルを使用したAFFストレージを使用している場合、クライアントがストレージフェイルオーバーを認識するためには、どのNVMe機能が存在し、有効になっている必要がありますか？
A. 非対称名前空間アクセス (ANA)
B. マルチパスI/O（MPIO）
C. 非対称論理ユニットアクセス（ALUA）
D. NVMe 認定名 (NQN)
Answer: A (メーッセージを残す**)**
ANAは、NVMeプロトコルにおけるSCSI/FCのALUAに相当するもので、NVMeホストが複数のコントローラにわたる特定のネームスペースへのパス状態（最適化済みか未最適化か）を理解できるようにするメカニズムです。AFFシステムを使用したNVMe over Fabrics（NVMe-oF）の場合、ホストが以下の動作を行うには、ONTAPクラスタとLinuxクライアントのNVMeマルチパス（Linuxカーネルのネイティブ NVMe-oFマルチパス）の両方でANAがサポートされ、有効になっている必要があります。
- 同じ名前空間への複数のパスを認識する
ストレージフェイルオーバー（ノードフェイルオーバー、ギブバック、パス障害など）発生時に、パスの状態変化（最適化済み／未最適化）を検出する。
- 中断なく、I/O を生存/最適化されたパスにシームレスにリダイレクトします。ANA が有効になっていない場合、NVMe クライアントはコントローラーのフェイルオーバーイベント中にパスの状態変化を正しく認識できず、I/O の中断が発生する可能性があります。
参考資料 :https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sanhost/nvme-ol-7x.html

有効な **NS0-194** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい NS0-194 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **NS0-194** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com NS0-194 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com NS0-194 問題集をゲットする人はこちら:
https://www.goshiken.com/NetworkAppliance/NS0-194-mondaishu.html (**14830%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**ｗ特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **47**
顧客は、ONTAPストレージ上に新しく作成されたボリュームのSMB共有にWindows PCを接続しています。共有のプロパティには、空き容量が475GBと表示され、ボリュームは500GBの列として構成されています。
この状況を引き起こした原因はどの技術にあるのでしょうか？
A. デスウィズイング
B. 圧縮
C. スナップショット予約
D. 重複排除
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題: **48**
ある顧客が、2つのクラスター間でDP SnapMirrorレプリケーションを使用しています。ソースクラスターはClustered Data ONTAP 8.2.3を使用しています。
宛先クラスターが動作するのに許容されるバージョンはどれですか？ 2つ選択してください。）
A. 8.1.4
B. 8.0.2
C. 8.3.1
D. 8.2.3
Answer: C,D (メーッセージを残す**)**

最新問題: **49**
展示する：




保管場所の返却手続きを試みましたが、処理が正常に完了しませんでした。添付資料を参照してください。
何が問題ですか？
A. 集計が失敗しました。
B. アクティブなクラスター -02 は返却準備ができていませんでした。
C. ノードルート集約でのギブバックが失敗しました。
D. アクティブなCIFSまたはNFSv4接続があります。
Answer: D (メーッセージを残す)

最新問題: **50**
新しいシステムの導入時に、管理者はデータボリュームに対してファイルブロッキングと監査機能が必要であるという業務要件を抱えている。
これらの機能を実現するには、どの機能を使用すればよいでしょうか？
A. ログ転送
B. Fポリシー
C. Vscan
D. secdトレース
Answer: (解答を表示する)

最新問題: **51**
管理者がFAS8200システム上にCIFSボリュームを作成します。管理者はファイル共有をマッピングしますが、ACLを設定しようとするとアクセス拒否のメッセージが表示されます。
この状況において、問題を解決するためにどのような行動が有効でしょうか？
A. ボリュームのセキュリティスタイルをUNIXに設定します。
B. 量に関する効率ポリシーを設定します。
C. SecureShare拡張機能をインストールしてACLを設定します。
D. ボリュームのセキュリティスタイルをNTFSに設定します。
Answer: D (メーッセージを残す)

最新問題: **52**
ONTAPクラスタとGoogle Cloud Storageの間にFabricPoolを設定したいのですね。
このシナリオでは、このタスクを達成するために必要な2つのコンポーネントはどれですか？ 2つ選択してください。）
A. サービスアカウントアクセスキー
B. 認証局（CA）証明書
C. 高速ルート
D. クラスター間LIF
Answer: B,D (メーッセージを残す**)**
説明／参考資料 :https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17239-tr4598pdf.pdf

最新問題: **53**
Active IQ Cluster Viewer内の詳細情報は、どの3つのファイル形式でダウンロードできますか？
（3つ選択してください。）
A. CSV
B. PDF
C. HTML
D. XLS
E. DOC
Answer: A,B,D (メーッセージを残す**)**

最新問題: **54**
展示されているAFF A200において、CNAポートはどのポートですか？


A. |0|0|
B. e0c/0c
C. e0a
D. 0a
Answer: B (メーッセージを残す**)**
https://docs.netapp.com/platstor/topic/com.netapp.doc.hw-2700-install-setup/GUID-FE4BD3C8-3DB4-438A-A5CE-FEEF74AE8BAF.html

最新問題: **55**
ノードがパートナーにフェイルオーバーした場合、アップノードが未コミットの書き込み要求を処理できるようにするには何が必要ですか？
A. WAFL
B. NVRAM
C. クラスタネットワーク
D. システムメモリ

Answer: (解答を表示する)

最新問題**: 56**
顧客は、DP SnapMirrorを使用してONTAP 9.3システムからONTAP 9.5システムにミラーリングされたデータにアクセスしていますが、ONTAP 9.5システムのパフォーマンスが低下しています。
このシナリオでは、何がこの問題を引き起こすのでしょうか？
A. ONTAP 9.5ノードのデータはデスウィズルする必要があります。
B. ONTAP 9.5ノードは従来型のボリュームを使用しています。
C. ONTAP 9.3ノードのデータは断片化されていません。
D. ONTAP 9.3ノードの古いスナップショットコピーがパフォーマンスの問題を引き起こしています。
Answer: (解答を表示する)
SnapMirror (特に DP タイプのミラー) を介してソースボリュームから宛先ボリュームにデータが複製される場合、ONTAP は転送プロセス中に最適化を使用し、ブロックポインタを最初は 「スウィズルド」状態でコピーします。これは、宛先のブロックレイアウト/間接参照が、WAFL が直接書き込まれるボリュームに対して通常使用する、自然で最適化されたディスク上のレイアウトとまだ一致していないことを意味します。
これは、レプリケーション直後にクライアントが宛先のデータをアクティブに読み取っている場合 (たとえば、FlexClone-from-SnapMirror シナリオの場合や、宛先が読み書き可能/直接アクセス可能になった場合など) に特に重要です。バックグラウンドのデ・スウィズリング処理が完了するまで (この処理では、ONTAP がブロック ポインタを解決して最適化されたネイティブ フォーマットに書き換えます)、システムは通常の最適化された WAFL ブロック レイアウトを介してデータにアクセスするのではなく、間接的/スウィズリングされたブロック参照を介して処理する必要があるため、宛先ボリュームの読み取りパフォーマンスが低下する可能性があります。
これは、特にSnapMirrorの宛先ボリュームがレプリケーション直後にパフォーマンスの問題を抱える場合に発生する、ONTAPの既知の動作であり、文書化されています。
参考資料: https://kb.netapp.com/on-prem/ontap/DP/SnapMirror/SnapMirror- KBs/What_is_deswizzler_or_deswizzling

最新問題**: 57**
AutoSupportデータをNetAppに送信するために使用されるトランスポートプロトコルはどれですか？ （3つ選択してください。）
A. HTTP
B. FTP
C. SSH
D. SMTP
E. HTTPS
Answer: A,B,E (メーッセージを残す)

最新問題**: 58**
Active IQのAutoSupport配信におけるトランスポート方法としてHTTPSを使用する2つの理由は何ですか？ （2つ選択してください。）
A. HTTPS転送のみが圧縮されます。
B. AutoSupport OnDemand (AOD) がサポートされています。
C. HTTPSは暗号化されています。
D. HTTPSは標準ポートを使用しません。
Answer: B,C (メーッセージを残す)
Active IQ への AutoSupport 配信には HTTPS が推奨されます。これは、暗号化されており、AutoSupport OnDemand をサポートしているためです。暗号化により、サポートペイロードが NetApp に送信される際に保護されます。AutoSupport には構成、テレメトリ、診断情報が含まれているため、これは重要です。AutoSupport OnDemand を使用すると、NetApp のサポート ツールと Active IQ サービスが必要に応じて追加の AutoSupport データを要求できます。HTTPS はこの機能をサポートするトランスポートです。圧縮は HTTPS に固有のものではないため、この点が決定的な理由ではありません。HTTPS は標準ポート TCP 443 を使用するため、標準ポートを使用しない

というのは誤りです。サポート エンジニアにとって、AutoSupport トランスポートを正しく構成することは、ケースの自動化、ヘルス アナリティクス、リスク検出、および NetApp がプロアクティブなガイダンスを提供する能力に影響します。選択された理由は、セキュリティと機能性に合致しています。参照/トピック: AutoSupport 配信、Active IQ テレメトリ、HTTPS トランスポート、AutoSupport OnDemand、およびサポート データ セキュリティ。
参考資料 :https://www.netapp.com/media/10438-tr-4444.pdf

最新問題: **59**
展示」ボタンをクリックしてください。


```
slot 0: SAS Host Adapter 0a (PMC-Sierra PM8001 rev. C, SAS, <UP>)
        Firmware rev:        01.12.09.00
        Base WWN:            5:00a098:005861e:b0
        Phy State:           [0] Enabled, 3.0 Gb/s
                             [1] Enabled, 3.0 Gb/s
                             [2] Enabled, Rate unknown
                             [3] Enabled, Rate unknown
        00.0 : NETAPP   X477_TTCRE04TA07 NA01 3807.8GB 520B/sect (X6E0A0J6F9XC)
        00.1 : NETAPP   X477_TTCRE04TA07 NA01 3807.8GB 520B/sect (X6E0A0K6F9XC)
        00.2 : NETAPP   X477_TTCRE04TA07 NA01 3807.8GB 520B/sect (X6E0A0K8F9XC)
        00.3 : NETAPP   X477_TTCRE04TA07 NA01 3807.8GB 520B/sect (X6E0A0K7F9XC)
        00.4 : NETAPP   X477_TTCRE04TA07 NA01 3807.8GB 520B/sect (X6E0A0J2F9XC)
        00.5 : NETAPP   X477_TTCRE04TA07 NA01 3807.8GB 520B/sect (X6E0A0J3F9XC)
        00.6 : NETAPP   X477_TTCRE04TA07 NA01 3807.8GB 520B/sect (X6E0A0J4F9XC)
        00.7 : NETAPP   X477_TTCRE04TA07 NA01 3807.8GB 520B/sect (X6E0A0J5F9XC)
        00.8 : NETAPP   X477_TTCRE04TA07 NA01 3807.8GB 520B/sect (X6E0A0K9F9XC)
        00.9 : NETAPP   X477_TTCRE04TA07 NA01 3807.8GB 520B/sect (X6E0A0KAF9XC)
        00.10: NETAPP   X477_TTCRE04TA07 NA01 3807.8GB 520B/sect (X6D0A1YWF9XC)
        00.11: NETAPP   X477_TTCRE04TA07 NA01 3807.8GB 520B/sect (X6D0A1YVF9XC)
        Shelf 0: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0212  IOM3 B: 0212
```

ユーザーから、シェルフ0にあるSATAドライブにホストされているアグリゲートのパフォーマンスが低いとの報告が寄せられています。
sysconfig -a コマンドの出力結果を確認し、異常な出力がないか調べます。図を参照して、この問題を解決するにはどうすればよいでしょうか？
A. SASケーブルを交換してください。
B. SSDをアグリゲートに追加します。
C. ドライブを交換します。
D. IOM3モジュールをIOM6モジュールにアップグレードします。
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題: **60**
4ノードのクラスタ構成で、NASデータLIFが、ホームノードとHAパートナー上のポートにのみ移行できるようにしたいと考えています。
このシナリオでは、どのフェイルオーバーポリシーが設定されるでしょうか？
A. sfo-partner-only
B. 地域限定
C. システム定義

D. 放送領域全体
Answer: A (メーッセージを残す**)**
sfo-partner-only フェイルオーバー ポリシーは、NAS データ LIF のフェイルオーバー ターゲットを、ホーム ノードと指定された HA (ストレージ フェイルオーバー/SFO) パートナー ノードのポートのみに制限します。これは、シナリオで説明されている要件、つまり、LIF の移行/フェイルオーバーをホーム ノードとその HA パートナーのみに限定し、4 ノード クラスタ内の他のノードを除外するという要件にまさに合致しています。
このポリシーは、特定のLIFをホストできるノードを厳密に制御したい場合（ライセンス、ネットワークトポロジー、パフォーマンス/ローカリティなどの理由による場合）に有効であり、同時に従来のSFOパートナーシップを通じてHA保護も提供します。
参考資料 :https://docs.netapp.com/us-en/ontap/networking/

最新問題: **61**
「展示」ボタンをクリックしてください。




展示資料を参照して、ノードが電源を失った場合、イプシロンが移動する2つのノードはどれですか？
（2つ選択してください。）
A. ノードD
B. ノードA
C. ノード
D. ノードC
Answer: (解答を表示する)

有効な **NS0-194** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい NS0-194 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **NS0-194** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com NS0-194 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com NS0-194 問題集をゲットする人はこちら:
https://www.goshiken.com/NetworkAppliance/NS0-194-mondaishu.html (**148**30%OFF問題集溶と正解付きで **30%**ｗ特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **62**
ONTAPでは、ストレージ効率を向上させるために、どのような3つの手法が用いられていますか？（3つ選択してください。）
A. シンプロビジョニング
B. 圧縮
C. 暗号化
D. ADP
E. 圧縮
Answer: A,B,E (メーッセージを残す**)**

最新問題: **63**
ストレージコントローラの1つでSFP+モ ジュールに障害が発生していることが判明しました。
このシナリオでは、NetAppサポートがどのSFP+を 交換する必要があるかを判断するために、何を使用しますか？
A. 相互運用性マトリックスツール
B. NetAppドキュメンテーションセンター
C. NetApp Active IQ
D. ハードウェアユニバース
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題: **64**
右側の 展示」ボタンをクリックしてください。
ONTAPを使用する場合、お客様は図に示すようにミラーリングとSnapVaultのカスケード構成を使用します。スナップショットのコピーは、ストレージシステムAのプライマリボリュームからストレージシステムBのSnapMirror宛先へ正常に転送されます。
しかし、すべてのSnapMirrorスナップショットコピーがストレージシステムBからストレージシステムC上のXDP宛先に転送されるわけではありません。



このシナリオでは、どのスナップショットコピーが正常に転送されますか？
A. 手動で開始されたすべてのSnapMirror転送
B. SnapMirrorラベルがsm_createdという名前のスナップショットコピーのみ
C. SnapMirrorスケジュールによって開始された転送
D. 過去24時間以内に作成されたスナップショットのコピー
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題: **65**
ソースパス 宛先パス 関係ID 関係タイプ
msgld: msragld: 78e304e0-9781-1234-abcd-00a098d771bd XDP
msxpgld: msraxpgld: 3ca42ab4-9782-1234-abcd-00a098d771bd XDP
na_docavgld: ndradocavgld: a4b233b2-9783-1234-abcd-00a098d771bd XDP
na_dr: ndradr: c97d36a0-6d7c-11e8-83fb-00a098d771bd XDP

na_gld: ndragld: 9e7e034d-9782-1234-abcd-00a098d771bd XDP
na_mpgld: ndrampgld: 16e52e0d-9783-1234-abcd-00a098d771bd XDP
na_opengld: ndraopengld: dabb1813-9780-1234-abcd-00a098d771bd XDP
na_poc: ndrapoc: c1d632d7-977b-1234-abcd-00a098d771bd XDP
na_pubgld: ndrapubgld: 1a3f866c-9780-1234-abcd-00a098d771bd XDP
出力結果を参照すると、どのタイプのSnapMirror宛先関係が使用されていますか？
A. シングルボリューム SnapMirror 非同期
B. シングルボリュームスナップミラー同期
C. SnapVault
D. ストレージ仮想マシンDR
Answer: (解答を表示する**)**
出力にはストレージ仮想マシン DR 関係が表示されます。これは、ソース パスと宛先パスが SVM 名の後にコロンが続く形式であり、SVM:ボリューム パスではないためです。ONTAP SnapMirror 構文では、ボリューム関係は svm1:vol1 のようなパスを使用し、SVM 関係は SVM 名の後に末尾のコロンが続く形式 (svm1: など) を使用します。関係タイプ XDP は、SVM DR を含む最新の SnapMirror ポリシー ベースのレプリケーションと互換性があります。単一ボリュームの非同期 SnapMirror 関係では、個々のボリュームが識別されます。SnapMirror Synchronous では同期関係の動作が使用され、SnapVault は SVM 構成レプリケーション関係ではなく、ボールティング ポリシー関係です。サポート エンジニアは、関係タイプだけでなく、パス構文も確認する必要があります。リストされている各ソース パスと宛先パスは SVM オブジェクトを表すため、関係は SVM DR です。参照/トピック: SnapMirror show 出力、SVM DR 構文、ソース パスと宛先パスの末尾のコロン、XDP 関係、SVM 構成レプリケーション。

最新問題**: 66**
展示」ボタンをクリックしてください。

FC/FCoE and NVMe Adapters

Edit | Status | Refresh

WWNN	Node Name	Slot	Data Protocols	WWPN	Status	Speed
50.0a:09:80:80:21:d4:a7	aff-01	0e	fcp	50.0a:09:87:80:21:d4:a7	online	auto
50.0a:09:80:80:21:d4:a7	aff-01	0g	fcp	50.0a:09:86:80:21:d4:a7	online	auto
50.0a:09:80:80:21:d4:a7	aff-01	0h	fcp	50.0a:09:85:80:21:d4:a7	link not connected	auto

jpnpdf.com
PDF JPNPDF

図に示すように、0f FCPポートはFC/FCoEおよびNVMeアダプタのリストに表示されません。
この状況における問題点は何ですか？
A. 0f FCPポートはイニシエータとして構成されています。
B. 0f FCPポートはターゲットポートとして設定されていますが、SFP+は インストールされていません。
C. 0f FCPポートはターゲットポートとして設定されていますが、スイッチに接続されていません。
D. 0f FCPポートはFCoE用のCANポートとして構成されています。
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 67**
展示品について言及します。




データベース管理者は、午前7時までに完了する予定のバックアップジョブが予想よりも遅れていると説明します。FAS3240システムにログインし、いくつかのコマンドを実行すると、図に示すような出力が得られます。
コマンド出力に基づいて、どのシステムリソースを問題として排除しますか？
A. ディスク
B. メモリ
C. CPU
D. ネットワーク
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 68**
お客様は、2台のFAS2554コントローラで構成された2ノードクラスタを使用しており、クラスタ化されたData ONTAP 8.3を実行しています。ローリングアップグレード方式を使用して、サービスを停止することなくクラスタ化されたData ONTAP 8.3.1にアップグレードしたいと考えています。
ノード NodeA のストレージフェイルオーバー引き継ぎコマンドを発行する前に、どの 2 つの操作を実行しますか？ 2 つ選択してください。）
A. デフォルトのブートイメージを新しいイメージに変更します。
B. iSCSI および FC に使用されているすべての LIF を NodeA から移行します。
C. すべてのノードのサービスプロセッサをアップグレードします。
D. すべてのノードに新しいソフトウェアイメージをインストールします。
Answer: C (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 69**
顧客はバージョン9.0から9.4へのアップグレードを行う必要があります。
ONTAPのどの機能が、このアップグレードにおける無停止ハードウェアメンテナンスを可能にしますか？
A. フレックスボリューム
B. RAID-TEC

C. フレックスグループ
D. 骨材の移転
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 70**



展示されているAFF A200において、CNAポートはどのポートですか？
A. e0c/0c
B. |0|0|
C. e0a
D. 0a
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 71**
あなたはAFFプラットフォームを所有しており、オブジェクトストレージを使用してクラウドベースの容量層を提供したいと考えています。
このシナリオでは、このタスクを実行するためにどのNetAppテクノロジーを使用しますか？
A. ファブリックプール
B. フラッシュプール
C. NetApp HCI
D. フラッシュキャッシュ
Answer: A (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 72**
ボリュームから大量のデータが削除されました。数時間後も、そのボリュームにアクセスしようとするNFSクライアントは、依然としてその領域を利用できませんでした。
この問題の原因として考えられる理由を2つ挙げてください。 2つ選択してください。）
A. クライアントは変更を検出するためにボリュームを再スキャンする必要があります。
B. 削除されたデータはすべて重複排除されたデータでした。
C. ボリューム内にシックプロビジョニングされたLUNが存在します。
D. このボリュームには、データが削除される前に取得されたスナップショットコピーが含まれています。
Answer: A,D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 73**
6台の同一コントローラで構成される6ノードクラスタがあります。クラスタ化されたData ONTAP 8.3.1からクラスタ化されたData ONTAP 8.3.2にアップグレードします。
アップグレードアドバイザーからアップグレードプランをダウンロードしました。このシナリオでは、どの2つの手順がそのプランに含まれていますか？ 2つ選択してく

ださい。）
A. 新しい画像をデフォルト画像として設定します。
B. システムの状態を確認します。
C. 引き継ぎ前にすべてのSAN LIFのLIF移行を実行します。
D. すべてのアグリゲートを、最後にアップグレードされた HA ペアに移行します。
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 74**
顧客から、故障した電源ユニットを交換した後、FAS2220システムが使用できなくなったとの報告があった。
この状況において、正しい記述はどれですか？
A. FAS2220システムは、電源が1つしか搭載されていないため、15分後にシャットダウンしました。
B. FAS2220では電源はホットスワップできません。
C. FAS2220システムでは、電源を取り外してから2分以内に交換する必要があります。
D. FAS2220システムは、データ供給のために両方の電源が正常に機能している必要があります。
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 75**
先日、ある顧客がクラスタ化されたData ONTAP 8.3.1を実行しているFAS62xxシステムで、コントローラモジュールの故障に見舞われました。
コントローラーモジュールは昨夜交換され、すべて正常に動作していますが、お客様からコンソールにライセンスに関する警告が表示されているとの連絡がありました。
警告には、猶予期間が残り89日であると記載されています。
この状況において、この問題を解決するために何をするべきでしょうか？
A. 適切なコマンドを使用して、以前使用したライセンスキーを適用します。
B. 新しいコントローラーモジュールのパッケージから新しいライセンスキーを取得し、適切なコマンドを使用してインストールします。
C. 新しい8.2x形式のライセンスキーを入手し、適切なコマンドを使用してインストールします。
D. システム復元を実行して以前のライセンスキーを復元し、新しいコントローラモジュールに適用します。
Answer: C (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 76**
顧客のEMSログに、以下に示すメッセージが表示されます。
2023年6月27日(火) 18:34:18 CEST
[netapp-ct1: cp_worker: wafl.cp.toolong:error]: アグリゲート AG1_NTAP_PROD で長い CP が発生しました。
2023年6月27日(火) 18:37:10 CEST
このメッセージを説明するために、どの2つのデータソースを使用しますか？ 2つ選択してください。）
A. Active IQ Unified Manager
B. mgwd.log
C. ONTAPシステムマネージャー
D. パフォーマンスアーカイブ
Answer: C,D (メーッセージを残す**)**

有効な **NS0-194** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい NS0-194 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **NS0-194** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com NS0-194 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com NS0-194 問題集をゲットする人はこちら:
https://www.goshiken.com/NetworkAppliance/NS0-194-mondaishu.html (**14830%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**ｗ特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **77**
マザーボードを交換する際、新しく取り付けたコンポーネントを完全にテストするには、どの手順が必要ですか？
A. ONTAPからsldiagを実行します。
B. LOADERプロンプトからboot_ontap maintと入力し、sldiagを実行します。
C. LOADERプロンプトからboot_diagsと入力し、sldiagを実行します。
D. LOADERプロンプトからsldiagを実行します。
Answer: B (メーッセージを残す**)**
https://library.netapp.com/ecm/ecm download file/ECMP1199896 (36)

最新問題: **78**
右側の 展示」ボタンをクリックしてください。
お客様の4ノード構成のFabric MetroClusterシステムで、SyncMirrorプレックスが失敗したというエラーがお客様から報告されました。他のプレックスはオンラインであることを確認し、過去1年間エラーが発生していないことを確認しました。

"==========
AutoSupport message: SYMPFA:Cluster Notification from siteB-02(SYNCMIRROR PLEX FAILED) ERROR
==========
Fri Mar 6 10:10:29 GMT [siteA-01:bridge.removed:info]: FC-to-SAS bridge ATTO02:5.126L0 [ATTO FibreBridge6500N 1.61] S/N [FB6500N44443] was removed.
Fri Mar 6 10:10:30 GMT [siteB-02:bridge.removed:info]: FC-to-SAS bridge ATTO04:5.126L0 [ATTO FibreBridge6500N 1.61] S/N [FB6500N44444] was removed.

==========
siteA::> storage aggregate show

Aggregate	Size	Available	Used%	State	#Vols	Nodes	RAID Status
aggr0_siteA_02	953.8GB	46.22GB	95%	online	1	siteA-01	raid_dp, mirrored, mirror degraded
aggr1_siteA_02	2.79TB	2.78TB	0%	online	2	siteA-02	raid_dp, mirror, normal

==========
siteB::> storage aggregate show

Aggregate	Size	Available	Used%	State	#Vols	Nodes	RAID Status
aggr0_siteB_02	953.8GB	46.22GB	95%	online	1	siteB-01	raid_dp, mirrored, normal
aggr1_siteB_02	2.79TB	2.78TB	0%	online	2	siteB-02	raid_dp, mirror normal"

jpnpdf.com
JPNPDF 日本語PDF版無料試験問題集

展示資料を参照して、このシナリオではどのトラブルシューティング手順を実行しますか？
A. すべてのインタースイッチリンク（ISL）がオンラインであることを確認します。
B. ファブリックスイッチとATTOブリッジにエラーがないか確認してください。
C. すべてのSAS接続を確認してください。
D. サイトの切り替えが行われたかどうかを確認します。
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題: **79**
ストレージ仮想マシンの20ボリュームのうち15ボリュームとネットワーク構成を別のデータセンターに複製するように求められました。このシナリオでは、どのNetAppテクノロジーを使用すべきでしょうか？
A. SnapMirror同期
B. SVM DR
C. メトロクラスター
D. SVMピアリング
Answer: (解答を表示する**)**
SVM DR は、ネットワーク構成 (LIF、IP アドレス、ルーティング)、ボリューム、その他の SVM レベルの設定など、SVM の構成全体を災害復旧のために別のサイトの宛先クラスタに複製するように特別に設計されています。このシナリオに関連する重要なポイントは、SVM DR が選択的ボリューム複製（ ID 保持」または SVM DR 関係内の特定


のボリュームの構成と呼ばれることもあります) をサポートしているため、SVM のボリューム セット全体ではなく、ボリュームのサブセット (この場合は 20 個のうち 15 個) のみを複製しながら、SVM のネットワーク構成やその他の設定は複製できる点です。ネットワーク ID を引き継ぎながら特定のボリュームを選択できるこの柔軟性は、まさにここで必要なものです。
参考資料 :https://docs.netapp.com/us-en/ontap/data-protection/snapmirror-svm-replication-concept.html


最新問題: **80**
ユーザーはNFSボリューム上の一部のファイルを読み書きすることはできますが、ボリューム内のすべてのファイルを読み取ることはできません。
このシナリオでは、どのコマンドが問題のトラブルシューティングに役立ちますか？
A. セキュリティ監査結果
B. セキュリティログイン作成
C. vserver export-policy check-access
D. vserverセキュリティトレースフィルタの作成
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題: **81**
AFFシステムでは、デフォルトで有効になっているストレージ効率化機能はどれですか？ 3つ選択してください。）
A. 再配分
B. 圧縮
C. 重複排除
D. 圧縮
E. 暗号化
Answer: B,C,D (メーッセージを残す**)**
https://docs.netapp.com/ontap-9/index.jsp?topic=%2Fcom.netapp.doc.dotcm-vsmg%2FGUID-C1E3029E-1514-4579-939B-67160E849632.html

最新問題: **82**
ONTAPクラスタ内のノードがパニックにより再起動した後、詳細な分析のためにコアファイルをアップロードするように求められます。このシナリオでは、どの2つの方法を使用すればこのタスクを完了できますか？ 2つ選択してください。）
A. ノードのSPIからコアファイルをダウンロードし、ケースに取り付けます。
B. ノードのSPIからコアファイルをダウンロードし、upload.netapp.comを使用してアップロードします。
C. システムノードの自動サポートのinvoke-core-uploadコマンドを使用してコアファイルをアップロードします。
D. システムノード自動サポート呼び出しコマンドを使用してコアファイルをアップロードします。
Answer: A,C (メーッセージを残す**)**
ノードパニック後に生成されたコアファイルは、サービスプロセッサインターフェイス (SPI) から手動で収集してサポートケースに添付するか、コア転送専用に設計されたONTAPコマンドを使用して自動的にアップロードすることができます。autosupport core uploadコマンドは、コアファイルをNetAppサポートインフラストラクチャに安全に送信して分析することを目的としています。

最新問題: **83**
展示品について言及します。





図に示されているシステム代替制御パス（ACP）接続の問題に対処するために、どのような2つの対策を実行しますか？（2つ選択してください。）

A. オプション acp.enable をオフにしてからオンにします。

B. 買収と返還を実行します。

C. ACPケーブルを抜き差しします。

D. 棚モジュールを再度取り付けます。

Answer: A,B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 84**

「展示」ボタンをクリックしてください。

```
cluster1::> volume show -fields junction-path,policy,security-style -vserver NFS
vserver  volume     policy    junction-path  security-style
-------  ------     ------    -------------  --------------
NFS      data01     access    /data01        unix
NFS      svm_root   default   /              unix


cluster1::> network route show -vserver NFS
There are no entries matching your query.


cluster1::> vserver export-policy rule show -vserver NFS
           Policy          Rule      Access          Client          RO
Vserver    Name            Index     Protocol        Match           Rule
-------    -------------   --------  --------------  --------------  ---------
NFS        access          1         nfs             10.10.10.0/24   sys


cluster1::> network interface show -vserver NFS
             Logical         Status          Network          Current        Currennt  Is
Vserver      Interface       Admin/Oper      Address/Mask     Node           Port      Home
-----------  ----------      ----------      --------------   ----------     --------  ----
NFS          nfs_data01        up/up         10.10.10.10/24   cluster1-01    e0d       true


cluster1::> vserver nfs show -vserver NFS

                         Vserver: NFS
                General NFS Access: true
                           NFS v3: enabled
                         NFS v4.0: enabled
```


SVM を作成し、Windows クライアントからボリューム「data01」をマウントしたい場合、
NFSv3 経由の IP アドレス 10.10.10.50。ただし、マウントしようとすると、
「アクセス拒否」エラー。
展示物に関して、エラーの原因は何でしたか？

A. Windows NFSを使用する場合は、セキュリティスタイルとしてNTFSを使用する必要があります。
B. エクスポートポリシーにクライアントIPがありません。
C. ルートボリュームのエクスポートポリシーが間違っています。
D. NFSサービスが開始されていません。
Answer: (解答を表示する**)**
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/nfs-config/

最新問題**: 85**
顧客は、規制要件を満たすために、取引データの物理的なハードコピーを社外に保管する必要があります。NetAppのどのテクノロジーを使用すれば、顧客はこのタスクを実行できますか？
A. SnapVault
B. NDMP
C. SVM DR
D. FlexCache
Answer: B (メーッセージを残す**)**
NDMPは、NetApp ONTAPがテープバックアップおよびリストア操作を可能にするために使用するプロトコルであり、サードパーティのバックアップアプリケーション（Commvault、NetBackupなど）やテープライブラリとの統合を可能にします。顧客は、規制/コンプライアンス上の目的でトランザクションデータの物理的なハードコピー（つまり、テープメディア）をオフサイトに保管する必要があるため、NDMPはONTAPシステムがデータを物理テープに書き出し、それをオフサイト（たとえば、安全な保管庫やサードパーティのストレージ施設）に輸送および保管できるようにするテクノロジーです。
参考資料：https://docs.netapp.com/us-en/ontap/ndmp/index.html

最新問題: **86**
以下のエラーのため、AutoSupport 通知が届きました。HA グループ エラー: ディスク/シェルフ数の不一致エラー」
この状況において、問題を解決するために取るべき2つの手順は何ですか？ 2つ選択してください。）
A. エラーを解消するには、フェイルオーバーとギブバックを実行する必要があります。
B. /etc/messages ログを確認してください。
C. エラーを解消するには、すべてのディスクシェルフの電源を入れ直してください。
D. IOMモジュールにエラーランプが点灯していないか確認し、再度取り付け直してください。
Answer: (解答を表示する)

最新問題: **87**
展示品について言及します。


Question Exhibit
```
::> node run -node node2 ifstat e1a
-- interface e1a (13 days, 22 hours, 41 minutes, 31 seconds) --

RECEIVE

Frames/second: 39 | Bytes/second: 9956 | Errors/minute: 0
Discards/minute: 0 | Total frames: 37211k | Total bytes: 6257m
Total errors: 0 | Total discards: 0 | Multi/broadcast: 451k
No buffers: 0 | Non-primary u/c: 0 | L2 terminate: 0
Tag drop: 0 | Vlan tag drop: 0 | Vlan untag drop: 0
Vlan forwards: 0 | All pkts: 37238k | MCast pkts: 442k
BCast pkts: 9155 | CRC errors: 298943245 | Bus overrun: 0
Alignment errors: 0 | Long frames: 0 | Jabber: 0
Pause frames: 0 | Runt frames: 0 | Jumbo frames: 176k
All pkts: 26033k | MCast pkts: 20079 | BCast pkts: 940
Bus underruns: 0 | Pause frames: 0 | Jumbo frames: 703k

TRANSMIT

Frames/second: 31 | Bytes/second: 9316 | Errors/minute: 0
Discards/minute: 0 | Total frames: 26030k | Total bytes: 8434m
Total errors: 0 | Total discards: 0 | Multi/broadcast: 21020
Queue overflows: 0 | No buffers: 0

LINK_INFO
Current state: up | Up to downs: 2 | Speed: 10000m
Duplex: full | Flowcontrol: none
```
顧客は、このクラスタ化されたData ONTAPシステムから クラスタネットワークが劣化しました」というAutoSupportメッセージを受信しました。顧客は、データセンターのメンテナンス移転後にノードに物理的な問題が発生したのではないかと疑っています。
顧客は、エラー: クラスター ネットワークが劣化しました」というメッセージに関するナレッジベースの記事の手順に従い、その結果、図に示すような出力が得られました。
分析の結果、顧客はシステム上の小型フォームファクタプラガブル SFP）トランシーバーとケーブルを交換することを決定した。
顧客の分析を裏付ける統計データはどれですか？
A. ジャンボフレーム

B. CRCエラー
C. マルチ放送
D. BCast pkts
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 88**
ストレージ仮想マシンの20ボリュームのうち15ボリュームとネットワーク構成を、別のデータセンターに複製するよう求められています。
このシナリオでは、どのNetAppテクノロジーを使用すべきでしょうか？
A. SnapMirror同期
B. SVM DR
C. メトロクラスター
D. SVMピアリング
Answer: (解答を表示する**)**
説明／参考資料 :https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19369-tr-4832.pdf

最新問題**: 89**
Data ONTAP 8.3.1 を実行している 2 ノード クラスタのクラスタ ネットワークに関して、正しい記述はどれですか？
A. ALUAが最適なパスを自動的に選択するため、クライアントのトラフィックがクラスタネットワークを通過することはありません。
B. ボリューム移動操作に必要なトラフィックのみがクラスタネットワークを介して送信されます。
C. クラスタネットワーク経由で送信されるのは設定データのみです。
D. LIFとボリュームが同じノード上にない場合、クライアントトラフィックはクラスタネットワークを介して送信されます。
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 90**
展示品について言及します。

```
vserver  volume  size  state  type  available  max-autosize  min-autosize  autosize  language
---------  ---------  -----  -----  ------  ------------  ------------  ------------  ----------  ----------
myvserver  source  150MB  online  RW  142.4MB  180MB  150MB  true  C

They create the following destination volume

vserver  volume  size  state  type  available  max-autosize  min-autosize  autosize  language
---------  ---------  -----  -----  ------  ------------  ----------------  ---------------  ----------  ----------

mydrvserver  destination  150MB  online  RW  142.4MB  200MB  150MB  true  EN
```

顧客は、図に示されているソースボリュームを保護しようとしています。宛先ボリュームへのDPミラー関係を初期化しようとしますが、期待どおりに初期化されません。
この問題の原因となっているのは、宛先ボリュームのどの2つの設定ですか？ 2つ選択してください。）
A. タイプ
B. max-autosize
C. 言語
D. 容量
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題: **91**
あなたは、より新しいクラスタリング版のData ONTAPへの移行を計画しています。
引っ越し前に確認すべき資料はどれですか？ 2つ選択してください。）
A. クラスタ管理者向けシステム管理ガイド
B. IMT
C. アップグレードアドバイザー
D. ソフトウェアセットアップガイド
Answer: (解答を表示する**)**

有効な **NS0-194** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい NS0-194 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **NS0-194** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com NS0-194 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com NS0-194 問題集をゲットする人はこちら:
https://www.goshiken.com/NetworkAppliance/NS0-194-mondaishu.html (**148**30%OFF問題集溶と正解付きで **30%**ｗ特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **92**
シックプロビジョニングされたLUNのみをホストするボリュームに対して、新しいストレージ効率化ジョブが実行されました。容量は45%削減されましたが、クライアントからは追加の容量は認識されませんでした。
このシナリオでは、どの記述が正しいですか？
A. ボリュームはシンプロビジョニングされています。
B. 効率化作業の前に取得されたボリュームスナップショットコピーがあります。
C. クライアントは変更を検出するためにボリュームを再スキャンする必要があります。
D. クライアントはLUNの論理領域のみを認識します。
Answer: C (メーッセージを残す**)**


最新問題: **93**
一部のユーザーが、ONTAP SMB共有上の特定のファイルを開くことができません。ユーザーが共有上の他のファイルを開くことができることを確認してください。
この問題を解決するには、どのような操作を行うべきですか？
A. ユーザーからNetAppクラスタへのネットワーク接続を検証します。
B. 共有レベルのアクセス許可を確認してください。
C. アクセスベースの列挙設定を確認してください。
D. セキュリティトレースを実行します。
Answer: D (メーッセージを残す**)**
ユーザーはSMB共有にアクセスして他のファイルを開くことはできますが、特定のファイルを開くことができないため、これは広範な接続性や共有レベルの問題ではなく、ファイルレベルの権限またはセキュリティ記述子の詳細な問題を示しています。ONTAPのセキュリティトレース機能（vserver security trace trace-result showコマンドおよび関連するvserver security trace filterコマンド）は、この種のトラブルシューティングのために特別に設計されています。この機能を使用すると、次のことができます。
特定のユーザー、ファイル、パス、またはクライアントを対象としたトレースフィルタを設定する
- ファイルアクセス試行時に ONTAP が行うリアルタイムのアクセスチェック決定をキャプチャします
- アクセスが拒否された正確な理由を確認できます。たとえば、明示的な拒否ACE、NTFSとUNIXのセキュリティスタイルの競合、モードビットの問題、継承されたアクセス許可の競合、または特定のファイル/フォルダに対するACLの順序の問題などです。これにより、このシナリオでまさに必要な、特定のファイルレベルのアクセス問題に関

する正確で実用的な診断の詳細が得られます。
参考資料 :https://docs.netapp.com/us-en/ontap/nfs-admin/security-tracing-concept.html

最新問題: **94**
AFFシステムでは、デフォルトで有効になっているストレージ効率化機能はどれですか？ 3つ選択してください。）
A. 再配分
B. 圧縮
C. 重複排除
D. 圧縮
E. 暗号化
Answer: B,C,D (メーッセージを残す**)**
AFF システムでは、コアストレージ効率機能として、圧縮、重複排除、および圧縮機能がデフォルトで有効になっています。AFF プラットフォームはフラッシュ メディアとONTAP インライン効率を中心に設計されているため、ONTAP はこれらの効率機能を自動的に適用して、パフォーマンスを維持しながら物理スペースの消費を削減します。再割り当ては、このコンテキストではデフォルトのデータ削減テクノロジーではありません。レイアウト最適化に関連付けられており、標準の AFF デフォルト効率セットには含まれていません。暗号化は、構成、NVE、NAE、または自己暗号化ドライブによっては、一部の環境で有効になる場合がありますが、デフォルトのスペース効率機能ではなく、セキュリティ機能です。適切な選択肢は、AFF 上の ONTAP ボリュームおよびアグリゲート内の物理ストレージのフットプリントを削減するテクノロジーです。サポート エンジニアは、デフォルトの AFF 効率動作とオプションのセキュリティおよびレイアウト機能を区別する必要があります。参照/トピック:
AFFストレージ効率のデフォルト設定、インライン重複排除、インライン圧縮、データ圧縮、およびONTAP容量効率。
参照: https://docs.netapp.com/ontap-9/index.jsp?topic=%2Fcom.netapp.doc.dot-cm-vsmg%2FGUID- C1E3029E-1514-4579-939B-67160E849632.html

最新問題: **95**
Active IQのAutoSupport配信におけるトランスポート方法としてHTTPSを使用する2つの理由は何ですか？ 2つ選択してください。）
A. HTTPS転送のみが圧縮されます。
B. AutoSupport OnDemand (AOD) がサポートされています。
C. HTTPSは暗号化されています。
D. HTTPSは標準ポートを使用しません。
Answer: (解答を表示する**)**
https://www.netapp.com/media/10438-tr-4444.pdf

最新問題: **96**
展示する：



JPNPDF
日本語PDF版無料試験問題集

```
Before the event:
====== ENVIRONMENT ======
Channel: 0b
Shelf: 20
SES device path: local access: 1b.20.99
Module type: IOM6; monitoring is active
Shelf status: critical condition
SES Configuration, shelf 20:
logical identifier=0x500a09800355b174
vendor identification=NETAPP
product identification=DS2246
product revision level=0162
Shelf bays with disk devices installed:
23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
with error: none
Power Supply installed element list: 1, 2; with error: none
Power Supply information by element:
[1] Serial number: XXT134600052 Part number: 114-00065+A2
Type: 9C
Firmware version: 020F Swaps: 0
[2] Serial number: XXT134699988 Part number: 114-00065+A2
Type: 9C
Firmware version: 020F Swaps: 0
Voltage Sensor installed element list: 1, 2, 3, 4; with error: none
Shelf voltages by element:
[1] 5.00 Volts Normal voltage range
[2] 12.04 Volts Normal voltage range
[3] 5.00 Volts Normal voltage range
[4] 12.04 Volts Normal voltage range
Current Sensor installed element list: 1, 2, 3, 4; with error: none
Shelf currents by element:
[1] 6440 mA Normal current range
[2] 0 mA Normal current range
[3] 7220 mA Normal current range
[4] 0 mA Normal current range
Cooling Unit installed element list: 1, 2, 3, 4; with error: 1, 2, 3, 4
Cooling Units by element:
[1] 8000 RPM
[2] 8000 RPM
[3] 8000 RPM
[4] 8020 RPM
Temperature Sensor installed element list: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; with error: none
Shelf temperatures by element:
[1] 18 C (64 F) (ambient) Normal temperature range
[2] 21 C (69 F) Normal temperature range
[3] 20 C (68 F) Normal temperature range
[4] 42 C (107 F) Normal temperature range
[5] 39 C (102 F) Normal temperature range
[6] 41 C (105 F) Normal temperature range
[7] 20 C (68 F) Normal temperature range
[8] 20 C (68 F) Normal temperature range
ES Electronics installed element list: 1, 2; with error: none
ES Electronics reporting element: 1
ES Electronics information by element:
[1] Serial number: 7900483514 Part number: 111-00190+B0
CPLD version: 23 Swaps: 0
[2] Serial number: 7900476791 Part number: 111-00190+B0
CPLD version: 23 Swaps: 0
ACP installed element list: 1, 2; with error: none
SAS Expander Module installed element list: 1, 2; with error: none
SAS Expander master module: 1
====== EMS-LOG-FILE.02 ======
[7] Fri Nov 28 15:18:39 CET [filer12: dsa_worker4: ses.status.fanError:critical]: DS2246 (S/N
SHFHU1410000633) shelf 20 on channel 1b cooling fan error for Cooling element 1: critical
status. This module is on the rear of the shelf on the lower left power supply.
[7] Fri Nov 28 15:18:39 CET [filer12: dsa_worker4: callhome.shlf.fan:EMERGENCY]: Call home for
SHELF COOLING UNIT FAILED
```

jpnpdf.com

```
[?] Fri Nov 28 15:18:39 CET [filer12: dsa_worker4: ses.status.fanError:critical]: DS2246 (S/N
SHFHU1410000633) shelf 20 on channel 1b cooling fan error for Cooling element 2: critical
status. This module is on the rear of the shelf on the lower left power supply.
[?] Fri Nov 28 15:18:39 CET [filer12: dsa_worker4: callhome.shlf.fan:EMERGENCY]: Call home for
SHELF COOLING UNIT FAILED
[?] Fri Nov 28 15:18:39 CET [filer12: dsa_worker4: ses.status.fanError:critical]: DS2246 (S/N
SHFHU1410000633) shelf 20 on channel 1b cooling fan error for Cooling element 3: critical
status. This module is on the rear of the shelf on the lower right power supply.
[?] Fri Nov 28 15:18:39 CET [filer12: dsa_worker4: callhome.shlf.fan:EMERGENCY]: Call home for
SHELF COOLING UNIT FAILED
[?] Fri Nov 28 15:18:39 CET [filer12: dsa_worker4: ses.status.fanError:critical]: DS2246 (S/N
SHFHU1410000633) shelf 20 on channel 1b cooling fan error for Cooling element 4: critical
status. This module is on the rear of the shelf on the lower right power supply.
[?] Fri Nov 28 15:18:39 CET [filer12: dsa_worker4: callhome.shlf.fan:EMERGENCY]: Call home for
SHELF COOLING UNIT FAILED
```

JPNPDF 日本語PDF版無料試験問題集

```
After the event:
ENVIRONMENT
Environment for channel 0b
Number of shelves monitored: 2 enabled: yes
Environmental failure on shelves on this channel? yes

Channel: 0b
Shelf: 20
SES device path: local access: 1b.20.99
Module type: IOM6; monitoring is active
Shelf status: normal condition
SES Configuration, shelf 20:
logical identifier=0x500a09800355b174
vendor identification=NETAPP
product identification=DS2246
product revision level=0162
Shelf bays with disk devices installed:
23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
Power Supply installed element list: 1, 2; with error: none
Power Supply information by element:
[1] Serial number: XXT134600052 Part number: 114-00065+A2
Type: 9C
Firmware version: 020F Swaps: 1
[2] Serial number: XXT134699988 Part number: 114-00065+A2
Type: 9C
Firmware version: 020F Swaps: 0
Voltage Sensor installed element list: 1, 2, 3, 4; with error: none
Shelf voltages by element:
[1] 5.00 Volts Normal voltage range
[2] 12.04 Volts Normal voltage range
[3] 5.00 Volts Normal voltage range
[4] 12.04 Volts Normal voltage range
Current Sensor installed element list: 1, 2, 3, 4; with error: none
Shelf currents by element:
[1] 6710 mA Normal current range
[2] 0 mA Normal current range
[3] 7220 mA Normal current range
[4] 0 mA Normal current range
Cooling Unit installed element list: 1, 2, 3, 4; with error: none
Cooling Units by element:
[1] 0 RPM
[2] 0 RPM
[3] 0 RPM
[4] 0 RPM
```

jpnpdf.com



図に示されている問題を修正するために、どのような手順を2つ実行しますか？ 2つ選択してください。）

A. 棚のシャーシを交換します。

B. 電源ユニットを抜き差ししてください。

C. 棚モジュールを再度取り付けます。

D. 買収と返還を実行します。

Answer: C,D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 97**

展示品について言及します。

Question | Exhibit

```
cluster::> cifs share show -vserver SVM1 -share-name test9

Vserver: SVM1
Share: test9
CIFS Server NetBIOS Name: SVM1
Path: /test9
Share Properties: oplocks
browsable
changenotify
Symlink Properties: symlinks
File Mode Creation Mask: -
Directory Mode Creation Mask: -
Share Comment:
Share ACL: Everyone / No access
domainA\companyusers / Full Control
domainA\interngroup / No access
domainA\temps / Read
File Attribute Cache Lifetime: -
Volume Name: vol9
Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
Maximum Tree Connections on Share: 4294967295
UNIX Group for File Create: -
```

JPNPDF 日本語PDF版無料試験問題集
jpnpdf.com

ストレージ管理者から、社内のセキュリティ規定により、すべてのユーザーのCIFS共有レベルのアクセス許可（フルコントロール）が削除されたとの説明がありました。そのため、ユーザーはCIFS共有にアクセスできなくなっています。
クラスタ化された Data ONTAP 8.3.1 上で、ストレージ仮想マシン (SVM) は「SVM1」という名前です。ストレージ管理者は、「アクセス拒否」エラーが発生しているユーザーに対して、完全な制御アクセスを復元するために何ができるかを知りたいと考えています。
ストレージ管理者から、図に示すような問題のあるCIFS共有の1つについて、vserver cifs share showコマンドの出力が提供されました。
問題を解決するために実行しなければならない手順はどれですか？（2つ選択してください。）
A. Active Directory で、目的のユーザーが domainA\companyusers グループのメンバーであることを確認してください。
B. コントローラから ::> vserver cifs share access-control delete -vserver SVM1 -share test9 - user-or-group Everyone コマンドを実行します。
C. Active Directory で、目的のユーザーが domainA \temps グループのメンバーであることを確認してください。
D. コントローラから ::> vserver cifs share access-control delete -vserver SVM1 -share test9 - user-or-group domainA \Interngroup コマンドを実行します。
Answer: A,D (メーッセージを残す)

最新問題: **98**
Cloud Volumes ONTAPインスタンスのONTAPバージョンをONTAP 9.5からONTAP 9.6にアップグレードするために、サポートされている方法を使用します。
このシナリオでは、どのNetAppツールがこのタスクを実行しますか？
A. Active IQ Unified Manager
B. クラウドマネージャー

C. クラウドインサイト
D. ONTAPシステムマネージャー
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 99**
負荷分散ミラーリングの恩恵を受けるSVMはどれか？ 2つ選択してください。）
A. iSCSI用に構成されたSVM。
B. FCP用に構成されたSVM。
C. NFS用に構成されたSVM。
D. CIFS用に構成されたSVM。
Answer: C,D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 100**
Microsoft SQL ServerはMicrosoft Hyper-Vクラスター上でホストされており、NetAppストレージからLUNをマウントして、そこに稼働中のデータベースが格納されています。



このシナリオでは、データベースの一貫性のあるスナップショットコピーを取得するために、どの製品が使用されるでしょうか？
A. SnapManager for Hyper-V
B. SnapManager For SQL Server
C. SnapManager for MS Exchange
D. 仮想インフラストラクチャ向けSnapManager
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 101**
ある顧客から、コントローラー上でプロトコル操作が少ないにもかかわらず、Active IQでディスク使用率が100%になっているという報告がありました。あなたは、添付資料に示されているデータを確認します。



```
disk                 uts   xfers   ureads--chain-usecs writes--chain-usecs
/aggr0/plex0/rg0:
 6b.34                 1    2.18    0.17   1.00 10700   0.98  13.49   490
 6a.19                 1    2.35    0.17   1.00 36600   1.15  11.83   504
 6a.45                13   17.98   16.88   2.13  5810   0.53   8.81   887
 6b.18                13   17.57   16.59   2.17  5357   0.42  11.00  1189
 6a.29                12   16.70   15.30   2.15  5820   0.60   6.75  1996
 6b.25                13   18.31   17.13   2.17  5611   0.48   7.59  1709
 6b.39               100   15.44   15.07   2.22 191927   0.00   ....     .
 6a.17                12   16.75   15.52   2.10  6126   0.50   8.63  1475
 6b.38                12   16.98   15.95   2.09  5614   0.43   9.92  1349
```

このような状況で、あなたはどうすべきでしょうか？

A. ディスクをアグリゲートに追加して、平均使用率を下げます。

B. ディスク 6b.39 を交換します。

C. ディスク6b.34と6a.19を交換します。

D. 棚モジュールBを再度取り付けます。

Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 102**

NetApp HCIのどのコンポーネントがactiveiq.solidfire.comおよびクラウドデータサービスポータルと通信しますか？

A. 管理ノード（mNode）

B. NetApp Tridentソフトウェア

C. NetApp Elementソフトウェア管理インターフェース

D. NetApp ElementソフトウェアのvSphereプラグイン

Answer: A (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 103**

お客様のMetroClusterで ディスク冗長化失敗」というメッセージが生成されました。

Netapp-EmA:

火 1月 14 04:12:12 CET [netapp-EmA:cf.rv.notConnected:error]: HA

相互接続: 'cfo_rv' への接続に失敗しました。

火 1月 14 04:12:13 CET [netapp-EmA:rv.connection.torndown:info]: HA

相互接続: cfo_rv1 が NIC 1 上で切断されました。

火 1月 14 04:12:13 CET [netapp-EmA:cf.rv.notConnected:error]: HA

相互接続: 'cfo_rv'1 への接続に失敗しました。

火 1月 14 04:12:15 CET [netapp-EmA:rv.connection.torndown:info]: HA

相互接続: cfo_rv2 は NIC 1 上で切断されました。

火 1月 14 04:12:18 CET [netapp-EmA:cf.rv.notConnected:error]: HA

相互接続: 'cfo_rv'2 への接続に失敗しました。

火 1 月 14 日 04:12:19 CET [netapp-EmA:bridge.removed:info]: FC-to_SAS ブリッジ siteB_2:13.126L0 [ATTO FibreBridge6500N 1.61] S/N [FB7500N111161] が削除されました 火 1 月 14 日 04:12:19 CET [netapp-EmA:bridge.removed:info]: FC-to_SAS ブリッジ siteB_2:5.126L0 [ATTO FibreBridge6500N 1.61] S/N [FB7500N111160] が削除されました Netapp-EmB:

火 1月 14 04:12:12 CET [netapp-EmB:cf.rv.notConnected:error]: HA
相互接続: 'cfo_rv' への接続に失敗しました。
火 1月 14 04:12:12 CET [netapp-EmB:rv.connection.torndown:info]: HA
相互接続: cfo_rv2 は NIC 1 上で切断されました。
火 1月 14 04:12:13 CET [netapp-EmB:rv.connection.torndown:info]: HA
相互接続: cfo_rv1 が NIC 1 上で切断されました。
火 1月 14 04:12:13 CET [netapp-EmB:cf.rv.notConnected:error]: HA
相互接続: 'cfo_rv'1 への接続に失敗しました。
火 1月 14 04:12:18 CET [netapp-EmB:cf.rv.notConnected:error]: HA
相互接続: 'cfo_rv'2 への接続に失敗しました。
火 1 月 14 日 04:12:19 CET [netapp-EmB:bridge.removed:info]: FC-to_SAS ブリッジ siteA_2:13.126L0 [ATTO FibreBridge6500N 1.61] S/N [FB7500N111167] が削除されました 火 1 月 14 日 04:12:19 CET [netapp-EmB:bridge.removed:info]: FC-to_SAS ブリッジ siteA_2:5.126L0 [ATTO FibreBridge6500N 1.61] S/N [FB7500N111164] が削除されました 各ノードの展示に示されているメッセージを参照して、どのコンポーネントが問題を引き起こしていますか?
A. SANスイッチサイトB_2
B. サイトB_2のATTOブリッジ
C. SANスイッチサイトA_2
D. サイトAとサイトB間のISL
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 104**
どのバージョンのData ONTAPでは、管理にOnCommand Managerを使用するためにFilerViewへのアクセスが無効になりますか？
A. 8.1
B. 8.0
C. 7.3
D. 8.2
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 105**
アグリゲートを拡張する場合、現在のRAIDグループのサイズが現在のパーティションと新しいパーティションの両方にとって十分な大きさであっても、スペースパーティションは新しいRAIDグループとしてのみ追加できます。
このシナリオでは、どの記述が正しいですか？
A. 追加されるパーティションは、既存のグループ内のパーティションとディスクを共有します。
B. パーティションが既に存在するRAIDグループには、パーティション化されていないディスクのみを追加できます。
C. RAIDグループサイズは、パーティション化されていないディスクを扱う場合にのみ使用されます。
D. パーティションを使用して RAID グループを拡張するには、アグリゲートを RAID-TEC に変換する必要があります。
Answer: A (メーッセージを残す**)**
最新問題**: 106**
Active IQ Unified Managerで、新しいストレージ管理者用に新しい管理者アカウントを作成しました。新しい管理者はログインしてNetAppクラスタのONTAP System Managerにアクセスしようとしますが、ログインできません。このシナリオでは、新しい管理者がログインできるようにするには、どの3つのアプリケーションを使用すればよいでしょうか？ 3つ選択してください。）

A. サービスプロセッサ
B. オンタピ
C. HTTP
D. コンソール
E. SSH
Answer: (解答を表示する**)**
ONTAP System Managerへのアクセスは、管理ログインセッションをサポートする管理インターフェイスを介して提供されます。HTTPはWebベースのSystem Managerアクセスを可能にし、SSHとコンソールはCLIセッションを介してクラスタ管理への直接アクセスを提供します。これらのインターフェイスはONTAPの管理認証メカニズムに依存しており、適切に構成されていれば新しい管理者アカウントが正常にログインできます。

有効な **NS0-194** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい NS0-194 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **NS0-194** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com NS0-194 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com NS0-194 問題集をゲットする人はこちら:
https://www.goshiken.com/NetworkAppliance/NS0-194-mondaishu.html (**14830%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**ｗ特別割引コード**: Freepdfdumps**)

最新問題**: 107**
顧客から、ONTAPシステムをマルチテナント構成にするための正しい方法について質問がありました。顧客は、テナントAからはネットワークAを使用して、テナントBからはネットワークBを使用して、SnapMirrorを使用してデータを提供し、同時にデータを保護したいと考えています。
このシナリオでは、どの記述が正しいですか？
A. お客様は、2 つのテナントに対して異なる VLAN を使用する必要があります。
B. この設定は、テナントAとテナントBが共有ネットワークインフラストラクチャを使用する場合にのみ機能します。
C. お客様は、2 つのテナント用に 2 つの異なる IP 空間を設定する必要があります。
D. 各ノードはテナントAまたはテナントBのいずれかとのみ通信でき、両方と同時に通信することはできません。
Answer: (解答を表示する**)**
テナントがデータ サービスと SnapMirror 保護に別々のネットワーク環境を使用する必要がある場合は、異なる IP スペースが必要です。IP スペースは ONTAP に独立したネットワーク ルーティング ドメインを作成し、異なるテナントに対して重複または分離されたネットワーク構成を可能にします。VLAN はネットワーク設計内のトラフィックをセグメント化できますが、このシナリオでマルチ テナンシーに必要な独立したルーティング ドメインの分離は提供しません。テナント分離用に ONTAP が構成されている場合、共有ネットワーク インフラストラクチャは必要ありません。各ノードが 1 つのテナントとのみ通信できるという考えは誤りです。適切な設計を行えば、ONTAP ノードは複数の IP スペースで LIF をホストできます。サポート エンジニアは、真のテナント ネットワーク分離、独立したルーティング、または重複アドレスのサポートが要件である場合は、常に IP スペースを選択する必要があります。この分離は、テナントが独立したルーティング テーブル、個別の LIF 配置、または重複するアドレス プランを必要とする場合に特に重要です。参照/トピック: ONTAP IP スペース、マルチ テナンシー、SVM ネットワーク分離、SnapMirror テナント分離、ルーティング ドメイン設計。

最新問題**: 108**
顧客のEMSログに、以下に示すメッセージが表示されます。
2023年6月27日(火) 18:34:18 CEST
[netapp-ct1: cp_worker: wafl.cp.toolong:error]: アグリゲート AG1_NTAP_PROD で長い CP が発生しました。
2023年6月27日(火) 18:37:10 CEST
このメッセージを説明するために、どの2つのデータソースを使用しますか？ 2つ選択してください。）

A. ONTAPシステムマネージャー
B. パフォーマンスアーカイブ
C. Active IQ Unified Manager
D. mgwd.log
Answer: A,B (メーッセージを残す**)**
説明/参照: https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/ONTAP_OS/ First_steps_troubleshooting_wafl_exempt10%3A_wafl.cp.toolong %3Aerror

最新問題**: 109**
顧客がONTAPソフトウェアを購入またはインストールしていなくても、仮想コンポーネントやクラウドベースのコンポーネントを含む顧客のITインフラストラクチャを監視し、レポートを作成したい場合。
このシナリオでは、このタスクを実行するためにどのNetAppツールが使用されますか？
A. OnCommand Insight
B. OnCommandシステムマネージャー
C. OnCommandワークフロー自動化
D. OnCommand Unified Manager
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 110**
Linuxクライアントでは、NVMeストレージプロトコルを使用してAFFストレージを利用しています。
このシナリオでは、クライアントがストレージのフェイルオーバーが発生するのを確認するために、どのNVMe機能が存在し、有効になっている必要がありますか？
A. 非対称論理ユニットアクセス（ALUA）
B. NVMe 認定名 (NQN)
C. 非対称名前空間アクセス（ANA）
D. マルチパスI/O（MPIO）
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 111**
ONTAPクラスタから「クラスタエラー：ディスク/シェルフ数の不一致」というAutoSupportメッセージが届きました。
このメッセージを分析する際、どの2つを検査すべきですか？（2つ選択してください。）
A. SASケーブル
B. ドライブパス
C. ドライブファームウェア
D. IOMファームウェア
Answer: (解答を表示する**)**
最新問題**: 112**
お客様がNFSv3を使用してディレクトリにアクセスできません。お客様がこのディレクトリに対してls -lコマンドを実行すると、UNIXパーミッションが777と表示されます。この状況では、何が起こっているのでしょうか？
A. 彼らがアクセスしているボリュームに対してルート圧縮が行われています。
B. 輸出ポリシーには、そのIPに一致するクライアントがありません。

C. ボリュームは NTFS セキュリティ スタイルを使用しており、DACL によってアクセスが制限されています。
D. UNIX ユーザーはどの Windows ユーザーにもマッピングされません。
Answer: B (メーッセージを残す**)**
NFSv3アクセスでディレクトリのパーミッションが777と表示されているにもかかわらずアクセスが拒否される場合、最も可能性の高い原因は、クライアントがエクスポートポリシーのどのルールにも一致していないことです。エクスポートポリシーのルールがファイルシステムのパーミッションが適用される前に評価されるため、一致するエクスポートポリシールールがない場合、UNIXのパーミッションが完全にオープンに見えてもアクセスは拒否されます。

最新問題**: 113**
4ノード構成のMetroClusterシステムがあります。メンテナンスのために1つのノードを停止する必要がありますが、すべてのデータはオンライン状態を維持する必要があります。このような場合、単一のノードを停止するにはどうすればよいでしょうか？
A. ノード上でCFO集約の集約再配置を実行します。
B. MetroClusterの両側でHAを無効にします。
C. ノードのHAテイクオーバーを実行します。
D. MetroClusterの切り替えを実行します。
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 114**
ONTAPでアグリゲートを作成する際に使用されるRAIDタイプはどれですか？ 2つ選択してください。）
A. RAID 5
B. RAID 6
C. RAID-DP
D. レイドテック
Answer: C,D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 115**

```
cluster1::> vserver services name-service ns-switch show -vserver svm1
                            Source
Vserver           Database  Order
------------      --------  --------
svm1              hosts     files,
                            dns
svm1              group     files,
                            ldap
svm1              passwd    files,
                            ldap
svm1              netgroup  files
svm1              namemap   files
5 entries were displayed.
```

jpnpdf.com
JPNPDF 日本語PDF無料試験問題集

展示資料を参照すると、UNIXユーザー「prof1」は最初にどの情報源で検索されますか？
A. ldap
B. ファイル
C. DNS

D. いいえ
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 116**
顧客のEMSログに、以下に示すメッセージが表示されます。
2023年6月27日(火) 18:34:18 CEST
[netapp-ct1: cp_worker: wafl.cp.toolong:error]:
集計AG1_NTAP_PRODで長時間CPが発生しました。
2023年6月27日(火) 18:37:10 CEST
このメッセージを説明するために、どの2つのデータソースを使用しますか？ 2つ選択してください。）
A. ONTAPシステムマネージャー
B. パフォーマンスアーカイブ
C. Active IQ Unified Manager
D. mgwd.log
Answer: (解答を表示する**)**
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/ONTAP_OS/First_st eps_troubleshooting_wafl_exempt10%3A_wafl.cp.toolong%3Aerror

最新問題**: 117**
ストレージコントローラの1つでSFP+モ ジュールに障害が発生したことが判明しました。このような場合、NetAppサポートが交換すべきSFP+モ ジュールを特定するために、どのような情報を使用しますか？
A. 相互運用性マトリックスツール
B. NetApp Active IQ
C. NetAppドキュメンテーションセンター
D. ハードウェアユニバース
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 118**
クラスタ化された Data ONTAP では、Microsoft Exchange Server 用の SnapManager を実行する際に、SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows がスナップショット コピーを作成するためにアクセスする必要のある新しいストレージ仮想マシン (SVM) を構成しました。
しかし、SnapDriveのトランスポートプロトコル設定を構成してSVMと通信しようとすると、図に示すようなエラーが発生します。
このシナリオで必要なパラメータはどれですか？ 3つ選択してください。）
A. CIFSが有効になっている場合、SVM名はCIFSサーバー名と同じです。
B. データプロトコルは "なし"に設定されています。
C. SVM管理LIFファイアウォールポリシーが管理に設定されています。
D. SVM名は管理LIFのIPアドレスに解決されます。
E. 役割はクラスタリングに設定されています。
Answer: C,D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 119**
あなたはFAS6280システムのI/O拡張モジュール（IOXM）を交換するために現場にいます。IOXMの交換後、システム内のディスクが認識されているかどうかを確認します。

すると、スロット7～13のカードがどれも応答していないことがわかりました。
このシナリオでは、IOXMを交換する際にどの手順を忘れてしまいましたか？
A. 初回交換後、IOXMを再装着してください。
B. シャーシの電源を切ります。
C. 診断モードで起動して IOXM を確認します。
D. IOXM内のすべてのカードをコントローラに再割り当てします。
Answer: C (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 120**
NetApp Kubernetes Serviceでサポートされ ているNetApp製品はどれですか？ 2つ選択してください。）
A. ONTAP Select
B. Eシリーズ
C. NetApp HCI
D. フレックスポッド
Answer: (解答を表示する**)**
NetApp Kubernetes Serviceは、ONTAP SelectやNetApp HCIを含む、ONTAPベースおよびHCIベースのシステムとのストレージ統合をサポートしています。これらのプラットフォームは、サービスを通じて管理されるKubernetesワークロードに必要なデータ管理機能とCSIベースの統合機能を提供します。

最新問題**: 121**
顧客から、ONTAPシステムをマルチテナント構成にするための正しい方法について質問がありました。顧客は、テナントAからはネットワークAを使用して、テナントBからはネットワークBを使用して、SnapMirrorを使用してデータを提供し、同時にデータを保護したいと考えています。
このシナリオでは、どの記述が正しいですか？
A. この設定は、テナントAとテナントBが共有ネットワークインフラストラクチャを使用する場合にのみ機能します。
B. お客様は、2つのテナントに対して異なるVLANを使用する必要があります。
C. お客様は、2つのテナント用に2つの異なるIP空間を設定する必要があります。
D. 各ノードはテナントAまたはテナントBのいずれかとのみ通信でき、両方と同時に通信することはできません。
Answer: A (メーッセージを残す**)**

有効な **NS0-194** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい NS0-194 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **NS0-194** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com NS0-194 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com NS0-194 問題集をゲットする人はこちら:
https://www.goshiken.com/NetworkAppliance/NS0-194-mondaishu.html (**148 30%OFF** 問題集溶と正解付きで **30%**ｗ特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題**: 122**
DS4246シェルフにはドライブベイがいくつありますか？
A. 12
B. 46
C. 24
D. 42
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題: **123**
10 TB の空き容量を持つアグリゲートがあります。スペース保証を 『なし」、部分予約を 0 に設定した 5 TB のボリュームを作成します。そのボリューム内に、100 GB のスペース予約済み LUN を作成します。
このシナリオでは、集計データにはどれくらいの空きスペースが残っていますか？
A. 10 TB
B. 9.9 TB
C. 5TB
D. 9.8 TB
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題: **124**
QUESTION NO: 109ユーザーのデータアクセスに関する問題のトラブルシューティングを行う
際に、セキュリティトレースを実行します。その結果を図に示します。

```
cluster1::> vserver security trace trace-result show -vserver svm1

Vserver: svm1

Node         Index  Filter Details            Reason
-----------  -----  ------------------------  --------------------------
cluster1-01  1      Security Style: NTFS and   Access is denied. The
                    NT ACL                    requested permissions are not
                                              granted by the ACE while
                                              opening existing file or
                                              directory. Access is not
                                              granted for: "Read Attributes"

                    Protocol: cifs
                    Volume: -
                    Share: dept
                    Path: /list.xlsx
                    Win-User: LAB\domusr1
                    UNIX-User: pcuser
                    Session-ID: 14249952170953675090
```

この問題を解決するにはどうすればよいでしょうか？
A. ユーザーをBUILTIN\Usersグループに追加します。
B. ユーザーをBUILTIN\power Usersグループに追加します。
C. ユーザーにパスへの実行アクセス権限を付与します。
D. ユーザーにパスへの読み取り属性アクセス権限を付与します。
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題: **125**
テスト目的で、お客様はシングルノードのONTAPクラスタでFCを使用することにしました。お客様が使用するホストは1台のみです。このテストでは高可用性は考慮されません。お客様はホストをONTAPノードに直接接続します。LUNがセットアップされ、igroupが構成されます。お客様がホストからLUNに接続しようとすると、ホストからLUNが認識されません。
この状況において、正しい記述はどれですか？
A. マルチパスを使用し、別のFCパスに接続する必要があります。
B. LUNに接続する前に、ホスト上でNPVを有効にする必要があります。

C. LUNに接続する前に、ホスト上でNPIVを有効にする必要があります。
D. ONTAPではFCスイッチを使用する必要があります。
Answer: (解答を表示する**)**
このテスト済み構成では、ONTAP と FC スイッチを使用する必要があります。従来の ONTAP FC SAN 接続はスイッチド ファブリックに依存しています。これは、ONTAP が NPIV を使用して FC ターゲットをファブリックに提示するためです。ホストから ONTAP FC ターゲット ポートへの直接ケーブルでは、このシナリオで期待されるターゲット提示は提供されないため、LUN と igroup が存在していてもホストは LUN を認識できません。別の FC パスへのマルチパスは冗長性を向上させますが、サポートされていない直接接続トポロジを修正するものではありません。NPIV はスイッチ テクノロジーであり、ONTAP への直接接続を解決するためにホストで有効にするものではありません。NPIV は FC スイッチでサポートされ、有効になっている必要があり、この問題ではホストのみの修正として使用することはできません。サポート エンジニアは、ファブリック ログイン、ゾーニング、ターゲット ポート、イニシエータ WWPN、igroup マッピング、およびサポートされているトポロジを検証する必要があります。参照
/トピック: ONTAP FC SANトポロジ、NPIV要件、スイッチドファブリック設計、LUN可視性トラブルシューティング、SANホスト接続。

最新問題**: 126**
午前8時40分にお客様から電話があり、使用しているすべてのプロトコル（NFS、FC、SMB）において、FAS2240-2のパフォーマンスが非常に遅いとのことでした。
顧客の説明によると、前日に、仮想マシン（VM）の半分を、以前のVMFSデータストアLUNと同じボリューム内の新しいVMware VMFSデータストアLUNに移行したとのことです。
顧客が抱えている問題の理由を2つ挙げてください。（2つ選択してください。）
A. VMを別のデータストアに移動すると、読み取り負荷の低いVMが低速なディスクに配置されます。これらのVMの読み取りI/Oが遅いため、コントローラーの整合性ポイントに影響が出ています。
B. VMを移動した後、VMは新しいデータとしてそのボリュームにバックアップされるため、SnapVaultのリレーションシップが引き続き機能します。これによりディスクに過負荷がかかり、すべてのユーザーのパフォーマンスが低下します。
C. VMを別の場所に移動しても、スナップショットコピーのために使用されていたボリューム容量は解放されませんでした。そのため、ボリュームが満杯になり、すべてのユーザーのパフォーマンスに影響が出ます。
D. VMを別のデータストアに移動した後も、夜間に開始された重複排除ジョブがまだ実行されています。これによりディスク使用率が高くなり、全体的なパフォーマンスに影響が出ています。
Answer: B,C (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 127**
昨日まではWindowsクライアントはCIFS SVMにアクセスできていましたが、今日からはNetAppクラスタ上のCIFS SVMにアクセスできなくなりました。ITセキュリティチームがセキュリティ強化のために新しいグループポリシーを展開しました。この状況において、正しい記述はどれですか？
A. CIFS SVM は DNS を使用していません。
B. CIFS SVM が間違ったドメインに設定されています。
C. CIFS SVMはNFSv3アクセス用に構成されています
D. CIFS SVM は SMBv1 と SMBv2 を使用するように構成されています。
Answer: A (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 128**
クラスタ化されたData ONTAPシステムを管理するために、OnCommand製品のうち2つを選択しますか？（2つ選択してください。）
A. OnCommand Host Package
B. OnCommand Shift

C. OnCommand Unified Manager
D. OnCommandシステムマネージャー
Answer: A,B (メーッセージを残す)

Valid NS0-194 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing NS0-194 Exam! GoShiken.com now offer the **newest NS0-194 exam dumps**, the GoShiken.com NS0-194 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com NS0-194 dumps with Test Engine here:
https://www.goshiken.com/NetworkAppliance/NS0-194-mondaishu.html (**148** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **Freepdfdumps**)